

Fra: Hustad, Stein Tore[stein-tore.hustad@gk.no]  
Dato: 18.12.2018 11:14:10  
Til: Bratberg Ronald  
Kopi: Lorentzen, Håvard; Nordgaard, Anton Reinert  
Tittel: RE: Strand Skole Osen

Hei  
Takk for bestilling.  
Kommer tilbake med monterings dato.  
Det kan bli litt vanskelig få, r jul, men skal prø, ve Å, se om det gÅ, r. Ø, S



Stein Tore Hustad  
Servicetekniker, vannsystem  
  
GK INNEKLIMA AS  
Telefon: +4774141820  
Mobil: +4794179792  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [stein-tore.hustad@gk.no](mailto:stein-tore.hustad@gk.no)  
Besø, ksadresse: Sjø, fartsgata 12  
Postadresse: 7714 Steinkjer




Tenk på, mi, et fÅ, r du skriver ut denne e-posten

**From:** Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>  
**Sent:** tirsdag 18. desember 2018 09:56  
**To:** Hustad, Stein Tore <Stein-Tore.Hustad@gk.no>  
**Cc:** Risvik Alfred <Alfred.Risvik@osen.kommune.no>  
**Subject:** SV: Strand Skole Osen

Hei.

Vi Å, nsker at dere bestiller og monterer pumpen så, snart dere har muligheter til det.



*Ronald Bratberg*

Avdelingsingeni, r  
**Utvikling og miljø,**  
Tlf.: 909 35 087  
[ronald.bratberg@osen.kommune.no](mailto:ronald.bratberg@osen.kommune.no)  
RÅ, dhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

**Fra:** Hustad, Stein Tore [<mailto:stein-tore.hustad@gk.no>]  
**Sendt:** 18. desember 2018 08:43  
**Til:** Bratberg Ronald <[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no](mailto:Ronald.Bratberg@osen.kommune.no)>  
**Kopi:** Lorentzen, HÅ, vard <[Haavard.Lorentzen@gk.no](mailto:Haavard.Lorentzen@gk.no)>; Nordgaard, Anton Reinert <[anton.nordgaard@gk.no](mailto:anton.nordgaard@gk.no)>; Grefstad, Roger <[roger.grefstad@gk.no](mailto:roger.grefstad@gk.no)>  
**Emne:** RE: Strand Skole Osen

Hei  
Pris utskifting pumpe på, radiatorkurs ved Strand skole.  
Gjelder utskifting til ny elektronisk pumpe ferdig montert og justert.  
**Pris 11 400,- eks. mva.**

Eventuell justering av andre kurser kommer i tillegg.



Stein Tore Hustad  
Servicetekniker, vannsystem  
  
GK INNEKLIMA AS  
Telefon: +4774141820  
Mobil: +4794179792  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [stein-tore.hustad@gk.no](mailto:stein-tore.hustad@gk.no)  
Besø, ksadresse: Sjø, fartsgata 12  
Postadresse: 7714 Steinkjer



Tenk på, mi, et fÅ, r du skriver ut denne e-posten

**From:** Grefstad, Roger  
**Sent:** fredag 14. desember 2018 13:26  
**To:** Hustad, Stein Tore <[Stein-Tore.Hustad@gk.no](mailto:Stein-Tore.Hustad@gk.no)>  
**Cc:** Lorentzen, HÅ, vard <[Haavard.Lorentzen@gk.no](mailto:Haavard.Lorentzen@gk.no)>; Nordgaard, Anton Reinert <[Anton.Nordgaard@gk.no](mailto:Anton.Nordgaard@gk.no)>  
**Subject:** SV: Strand Skole Osen

Hei.

Kan du gi pris på, pumpebytte til Ronald i Osen kommune.

Roger Grefstad  
Prosjektleder

GK Inneklima AS  
Mobil: +4790934658  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [Roger.Grefstad@gk.no](mailto:Roger.Grefstad@gk.no)  
Besø, ksadresse: Baard Iversens veg 7  
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på, mi, et fÅ, r du skriver ut denne e-posten

**Fra:** Hustad, Stein Tore  
**Sendt:** 12. desember 2018 08:17  
**Til:** Grefstad, Roger  
**Kopi:** Lorentzen, HÅ, vard; Nordgaard, Anton Reinert  
**Emne:** RE: Strand Skole Osen

Hei

Ventil motor for rom 116 er montert. Det ligger ogsÅ, ekstra motorer hos vaktmester. Motor koblet av elektriker.  
Pumpe på, "Å, st kurs" er ikke byttet da det viste seg at denne greide prosjekterte mengder.  
Pumpen er greier ikke Å, levere det den gjorde da den var ny så, den er noe sliten.  
Bytting av denne pumpen er nok det riktige nå, r vi ser på, temperatur problemene som er på, bygget.  
Det viser seg ogsÅ, at bygget krever litt stÅ, rre effekt og/eller mengde og/eller temperatur enn prosjektering tilsier.  
Dette kan ha mange Å, rsaker som valgte radiatorer, vann strÅ, mnings messige forhold og plassering.  
Skal det byttes pumpe på, denne kursen trenger jeg en bestilling på, dette.

Det ser ogs   ut til   t litt justering av mengder p    "problem rom" kan v  re hensikts messig.  
Det var ogs   ombyttet tur og retur ledninger p    en del radiatorer. Dette er vaktmester kjent med, men er det ordnet??

cid:image001.jpg@01D38ADB.DACE7230

Stein Tore Hustad  
Serviceelektriker, vannsystem  
  
GK INNEKLIMA AS  
Telefon: +4774141820  
Mobil: +4794179792  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [stein-tore.hustad@gk.no](mailto:stein-tore.hustad@gk.no)  
Bes  ksadresse: Sj  fartsgata 12  
Postadresse: 7714 Steinkjer



Tenk p    milj  et f  r du skriver ut denne e-posten

From: Grefstad, Roger  
Sent: tirsdag 11. desember 2018 12:23  
To: Hustad, Stein Tore <[Stein-Tore.Hustad@gk.no](mailto:Stein-Tore.Hustad@gk.no)>  
Cc: Lorentzen, H  vard <[Haavard.Lorentzen@gk.no](mailto:Haavard.Lorentzen@gk.no)>  
Subject: SV: Strand Skole Osen

Hei.

Var en tur innom Strand skole sist fredag, se for   vrig vedlagte epost til Osen kommune.

Anbefaler vel ogs    at sirkpumpe p    kurs   st ogs    byttes. If  lge Alfred, s    sliter han med     f    opp varmen p    denne fl   en.  
Vestsiden er blitt mye bedre etter byte av pumpe.



Roger Grefstad  
Prosjektleder

GK Inneklima AS  
Mobil: +4790934658  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [Roger.Grefstad@gk.no](mailto:Roger.Grefstad@gk.no)  
Bes  ksadresse: Gaard Iversens veg 7  
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk p    milj  et f  r du skriver ut denne e-posten

Fra: Grefstad, Roger  
Sendt: 14. november 2018 12:41  
Til: Hustad, Stein Tore  
Kopi: Lorentzen, H  vard  
Emne: SV: Strand Skole Osen

Hei.

Fikk en telefon fra elektriker i g   r, vedr styring av varme p    rom 116. Arbeidsrom for l   re.

Ettermontering av varmeventil for rommet utf   rt?

Noe dere har f   tt bestilling p   ? Denne m    vel da implementeres p    undersentral/SD?

Noe mere som er utf   rt, nye pumper levert p    rad kurser?

Roger Grefstad  
Prosjektleder

GK Inneklima AS  
Mobil: +4790934658  
Internett: <http://www.gk.no>  
Mail: [Roger.Grefstad@gk.no](mailto:Roger.Grefstad@gk.no)  
Bes  ksadresse: Gaard Iversens veg 7  
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk p    milj  et f  r du skriver ut denne e-posten

Fra: Lorentzen, H  vard  
Sendt: 16. august 2018 13:42  
Til: Hustad, Stein Tore  
Kopi: Nordgaard, Anton Reinert; Grefstad, Roger  
Emne: Strand Skole Osen

Ta kontakt med Ronald Brattberg osen kommune og avtal dag for feils  king. 90935087.

Ta ogs    kontakt med Roger Grefstad p    GK BA f   r du tar turen, slik at han er tilgjengelig p    support.

Oppdraget gjelder feil p    enten noen aktuatore eller ventiler (romkontroll).

Grefstad tror kanskje han vet hva problemet er   

Vi har stipulert ca. 1 dag med feils king p  dette til kommunen.

Rapport med pris p  utbedringer etter endt oppdrag.

Jeg har bestilt aktivitet.

Beskrivelse: GK signatur

H vvard Lorentzen  
Avdelingsleder.

GK Inn klima AS

Telefon: (+47) 74 14 18 20

Mobil: (+47) 91 12 70 43

E-post: [havard.lorentzen@gk.no](mailto:havard.lorentzen@gk.no)

Bes ksadresse: S fartsgata 12, 7714 Steinkjer. Tju  7790 Malm