

Fra: Winther Åse Sofie[awi@nve.no]
Dato: 27.06.2017 13:22:12
Til: Roodbol- Mekkes Petra
Kopi: Strand Stein-Are
Tittel: Ulovlig fylling gbnr 30/41, Bjugn kommune

Hei

Viser til din henvendelse angående fjerning av ulovlig utfylling i sjø, Bjugn kommune Vår ref: 201702102

Ved fjerning av fyllinga som er lagt ut er det viktig at arbeidet gjøres på en slik måte at stabiliteten ikke forverres midlertidig. Det kan gjøres ved at det settes som et absolutt krav at massene skal lastes direkte på bil uten mellomagring på området. Det er videre viktig at den massene som kjøres bort legges på et godkjent deponi. Ved fjerning av fylling må det heller ikke graves dypere enn selve fyllingen for å unngå forverring av stabiliteten.

Det påpekes at en løsning hvor de oppfylte massene fjernes ikke betyr at området er sikkert mot skredfare, men at området «tilbakestilles» til det sikkerhetsnivået som var før deponeringen ble gjennomført. For å kartlegge reelt sikkerhetsnivå for eventuelle tiltak i området er det nødvendig å gjennomføre grunnundersøkelser med tilhørende geotekniske vurderinger.

Med vennlig hilsen

Åse Sofie Winther

Overingeniør



NVE Region Midt-Norge
Skred- og Vassdragsavdelinga

Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER
Tlf.dir: 22 95 99 48 mob: 47 48 85 13
Tlf.sentralbord: 09575
e-post: awi@nve.no



Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten