

Kartlegging av bergblotninger rundt Rørviklia 27, 7105 Stadsbygd

F-2


Bildene i denne presentasjon viser hvor det er kartlagt fast grunn (bergblotninger) på og rundt eiendommen. Hele eiendommen og omkringliggende areal består av fast steingrunn.




Eiere:
Jette Calløe Petersen
Per Rudolfsen




Bergblotninger sørside




Bergblotninger vestside



Bergblotninger nordside



Bergblotninger østside



Bergblotninger innside grunnmur (krypkjeller)

