

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Skaugdalen skole
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jermund Ramsø
Telefon:
Mobil: 95785865
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Lever av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 29.10.2020
Ordrenummer: 11069010

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Bergeekra
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	10	10	0	0	0	0	0
Brannslanger	1	1	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring
Sted og dato: RISSA, 29.10.2020
Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar Saugestad

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: Indre Fosen Kommune - Skaugdalen skole
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jermund Ramsø
 Telefon:
 Mobil: 95785865
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 29.10.2020
 Ordrenummer: 11069010

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikk	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		Inngang vaktrom	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
2	1 etg		Leilighet 7	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
3	1 etg		Leilighet 8	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
4	1 etg		Leilighet 6	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
5	1 etg		Leilighet 5	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
6	1 etg		Fellesrom	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
7	1 etg		Leilighet 3	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
8	1 etg		Leilighet 1	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
9	1 etg		Leilighet 2	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
10	1 etg		Leilighet 4	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Skaugdalen skole
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jermund Ramsø
 Telefon:
 Mobil: 95785865
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 29.10.2020
 Ordrenummer: 11069010

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		Gang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2015		Nei	Ok.	10.2021