

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Åsly skole
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jørn Pedersen
Telefon:
Mobil: 90851398
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Lever av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 28.10.2020
Ordrenummer: 11069157

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Åsly skole
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	20	20	0	0	0	0	0
Brannslanger	30	30	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring
Sted og dato: RISSA, 28.10.2020
Signatur kunde



Signatur Anticimex



Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Åsly skole
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jørn Pedersen
 Telefon:
 Mobil: 90851398
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 28.10.2020
 Ordrenummer: 11069157

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikkat	Kg/l	Sløkkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		Auditorium	Louis	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
2	1 etg		Kantinekjøkken	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	10.2021
3	1 etg		Keramikk lager	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
4	1 etg		Gang 121.2a	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2015		Ok.	10.2021
5	1 etg		Gang 121.2b	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2015		Ok.	10.2021
6	1 etg		Gang SFO 125.2	Fireout	6	Pulver	ABC	B	2018		Ok.	10.2021
7	1 etg		Garderobe 131.2	Louis	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
8	1 etg		Garderobe 138.2	Louis	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
9	1 etg		Garderobe 148.2	Louis	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
10	2 etg		Garderobe 297.2	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
11	2 etg		Garderobe 269.2	Fireout	6	Pulver	ABC	B	2015		Ok.	10.2021
12	2 etg		Garderobe 261.2	Fireout 24	6	Pulver	ABC	B	2015		Ok.	10.2021
13	3 etg		Teknisk rom	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
14	3 etg		Teknisk rom 301	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
15	3 etg		Teknisk rom 303a	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
16	2 etg		Garderobe 232.2	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
17	2 etg		Garderobe 240.2	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
18	2 etg		Garderobe 250.2	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
19	U etg		Teknisk rom	Fire24	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
20	2 etg		Auditorium 260	Louis	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: Indre Fosen Kommune - Åsly skole
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Jørn Pedersen
 Telefon:
 Mobil: 90851398
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 28.10.2020
 Ordrenummer: 11069157

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		Ved kantine	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
2	1 etg		Auditorium	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
3	1 etg		Ved møterom Sjøblomsten	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
4	1 etg		Gang ved rom 177	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
5	1 etg		Gang ved rom 184a naturfag	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
6	1 etg		Rom 184a naturfag	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
7	1 etg		Rom 195 tegning maling	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
8	1 etg		Rom 190 keramikk	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
9	1 etg		Rom 186 tre og metall	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
10	1 etg		Rom 170a	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
11	1 etg		Bibliotek	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
12	1 etg		Skolekjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
13	1 etg		Gang SFO	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
14	1 etg		Gang 133	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
15	1 etg		Gang 140	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
16	1 etg		Gang 150	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
17	2 etg		Hall ved elevtjenesten	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
18	2 etg		Gang 257	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
19	2 etg		Gang 263b	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
20	2 etg		Gang ved rom 278	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
21	2 etg		Gang ved rom 284a	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
22	2 etg		Elevtjenesten	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
23	2 etg		Gang ved rom 226	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
24	2 etg		Gang ved rom 230	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
25	2 etg		Gang ved rom 242	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
26	2 etg		Gang ved rom 249a	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
27	2 etg		Gang ved rom 255	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
28	U etg		Gang ved rom 002	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021
29	U etg		Gang ved rom 007	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021

Nr.	Eig.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
30	U etg		Gang ved rom 016	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	Ok.	10.2021