NETTSELSKAPET

Indre Fosen kommune
Postboks 43
7159 BJUGN

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse			
Fjellhallen, Hysnes	**Anleggsnr.**	**Rapportnr:**	**Utskriftsdato**
Hysnesveien	789461040301	33230	19.05.2021
7112 HASSELVIKA			
Bueiningsnr:	**Inspektør**	**Dato for kontroll:**	**Kontrolltype**
Målerplassering:	Gunnar Kimo	22.04.2021	Inspeksjon/Periodisk
Strømmåler: 15891338			

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 789461040301 utført den 22.04.2021.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 19.05.2021. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 09.06.2021.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen
Nettselskapet As

Gunnar Kimo
Tilsynsingeniør

Målepunktadresse			
Fjellhallen, Hysnes	**Anleggsnr.**	**Rapportnr:**	**Utskriftsdato**
Hysnesveien	789461040301	33230	19.05.2021
7112 HASSELVIKA			
Bueiningsnr:	**Inspektør**	**Dato for kontroll:**	**Kontrolltype**
Målerplassering:	Gunnar Kimo	22.04.2021	Inspeksjon/Periodisk
Strømmåler: 15891338			

Påviste feil må rettes av installatør

Sikringsskap

1. Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen. Jf. FEL § 21
   Kurs 8

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.
Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Dato **Underskrift montør**

.

Dato **Stempel/underskrift installatør**

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato for underskrift