

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse av de problemstillingene som er funnet ved gjennomgang av ROS – analysen - sjekkliste

TRANSPORT : Er det risiko for ?

NR	42	Ulykker i av- og påkjørsler					
Beskriv årsaken							
Avkjørselen fra nytt fritidsboligområde via parkeringsplass – eksisterende avkjørsel - ligger parallelt med avkjørsel fra eksisterende fritidsboliger med småbåthavn							
							
Frisikt og stignings forholdet ikke dokumentert							
Identifiser eksisterende tiltak							
Det er pr. i dag nedsatt hastighet på Fv 133 til 60 km /t							
Sannsynlighet med begrunnelse							
Avkjørselen er fra en parkeringsplass som betjener kirka. Den ligger parallelt med avkjørselen som kommer fra eksisterende hyttefelt og småbåthavn. Så den kan fremstå som noe «uryddig» men har relativt god frisikt.							
Sårbarhetsvurdering (kan det føre til svikt i samfunnsfunksjoner)							
Siden hastigheten på veien 60km / t og at avkjørselen har relativt god frisikt – så anses det ikke eventuelle skader ikke blir dramatisk.							
Konsekvensvurdering – kan medføre skader på kjøretøy og mulig personer							
Samfunnsverdi	Konsekvenstype	Konsekvenskategori					Forklaring
		1	2	3	4	5	
Liv og helse	Dødsfall						Nei Noe skaper på person
	Skader og sykdom				x		
Stabilitet	Manglende dekning av grunnleggende behov						Nei

