

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VEDTAK

Målepunktadresse Rissa sykehjem, helsesenter Årnsetflata 32 7100 RISSA	Anleggsnr. 794201010301	Rapportnr: 32979	Utskriftsdato 20.01.2020
Bueiningsnr: Målerplassering:	Inspektør Gunnar Kimo	Dato for kontroll: 20.01.2020	Kontrolltype Hendelsesstyrt innrapportering/Jordfeil
Strømmåler: 29844426			

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 794201010301 utført 20.01.2020.
Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 20.01.2020, basert på ovennevnte kontroll.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Nettselskapet As - Fosen sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

VEDTAK:

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 03.02.2020, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9.

DLE begrunner vedtaket med at det foreligger overhengende fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2 og § 6 tredje ledd.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Med hilsen



Gunnar Kimo
Tilsynsleder
Nettselskapet As - Fosen

Målepunktadresse
Rissa sykehjem, helsesenter
Årnsetflata 32
7100 RISSA
Bueiningsnr:
Målerplassering:

Anleggsnr.
794201010301

Inspektør
Gunnar Kimo

Rapportnr:
32979

Dato for kontroll:
20.01.2020

Utskriftsdato
20.01.2020

Kontrolltype
Hendelsesstyrt
innrapportering/Jordfeil

Strømmåler: 29844426

Påviste feil må rettes av installatør

1. I forbindelse med feilsøking på elverkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" på det elektriske anlegget. Jf. FEL § 9
Kontakt installatør for å få feilen utbedret

Kommentar:

RETING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato **Underskrift montør**

Dato for underskrift

Dato **Stempel/underskrift installatør**

Informasjon i forbindelse med påvisning av jordfeil

I forsyningsnettet blir det ofte påvist jordfeil. Disse er som oftest lokalisert hos den enkelte kunde. Vi ønsker å få fjernet disse så snart som mulig når de blir påvist

En slik jordfeil er nå påvist i ditt anlegg.

En jordfeil betyr at den elektriske installasjonen hos deg ikke er god nok.

Dette kan føre til flere forhold:

- "Ikke-elektriske" metallgjenstander kan bli satt under spenning. Du kan bli utsatt for strømgjennomgang i oppvaskbenker, vaskemaskiner, vannkraner, metallrister i gulv m.m.
- Strømmen kan begynne å gå veier den ikke skal gå. Dette kan føre til varmgang enkelte steder. Blir varmgangen stor, eller langvarig nok, kan dette føre til brann.
- Strøm som går veier den ikke skal gå, vil en ikke ha noe nytte av. Foruten at den kan føre til omfattende skade, kan den også i enkelte tilfeller bli registrert over strømmåleren din. Dette vil i så fall føre til et merforbruk av strøm som du må betale for.
- Alle som får strøm fra samme trafokrets som deg vil kunne merke endel av de samme konsekvensene på grunn av din jordfeil.

Jordfeilen må rettes så snart som mulig.

Som eier/bruker er du ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Med hilsen
Nettselskapet AS
Det lokale eltilsyn

