

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

---

**Målepunktadresse**

Gatelys  
Halvardkleiva  
7112 HASSEVIKA

**Bueiningsnr:****Målerplassering:**

**Strømmåler:** 14887599

**Anleggsnr.**

789600001001

**Rapportnr:**

33282

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 789600001001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

---

**Målepunktadresse**

Gatelys  
Halvardkleiva  
7112 HASSELVKA

**Bueiningsnr:****Målerplassering:**

**Strømmåler:** 14887599

**Anleggsnr.**

789600001001

**Rapportnr:**

33282

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

**Påviste feil må rettes av installatør****Gatelys, ved avkjørsel fra hovedvei**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Luftledning til gatelys var nedsiget slik at den var i kontakt med annen luftledning mellom to stolper. Det må utbedres*

**Gatelys, ved gangvei nord for samfunnshuset**

2. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Luftledning til gatelys var i kontakt med annen luftledning mellom to stolper. Det må utbedres*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:**

**Det lokale elektrisitetstilsynet**

-----  
**Dato**

**Underskrift montør**

-----  
**Dato for underskrift**

-----  
**Dato**

**Stempel/underskrift installatør**

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

**GODKJENT**

---

**Målepunktadresse**

Gatelys ved Fevågveien 257

Fevågveien

7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:**

**Målerplassering:**

**Strømmåler:** 10844406

**Anleggsnr.**

770030036001

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Rapportnr:**

33285

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

**VEDTAK**

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 770030036001 utført den **19.03.2020**.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av **19.03.2020**, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen

Emil Schanches Gate

**Internett**

**Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**



Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

**Målepunktadresse**  
Gatelys v/Coop Fevåg  
Fevågsveien  
7110 FEVÅG  
**Bueiningsnr:**  
**Målerplassering:**  
**Strømmåler:** 10844417

**Anleggsnr.**  
770070019001

**Rapportnr:**  
33286

**Utskriftsdato**  
27.03.2020

**Inspektør**  
Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**  
19.03.2020

**Kontrolltype**  
Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770070019001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

**Postadresse**  
Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett**

**Epost**  
firmapost@fosennett.no

**Telefon**  
72529600  
**Telefax**

---

**Målepunktadresse**Gatelys v/Coop Fevåg  
Fevågveien

7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:****Målerplassering:****Strømmåler:** 10844417**Anleggsnr.**

770070019001

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Rapportnr:**

33286

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Kontrolltype**Inspeksjon/Periodisk

---

**Påviste feil må rettes av installatør****Gatelys, Fevågveien**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset mellom Coop Fevåg og idrettsbanen. Det må fjernes*

**Gatelys, Vestvikveien**

2. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset på Vestvikveien. Det må fjernes*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:****Det lokale elektrisitetstilsynet**-----  
**Dato****Underskrift montør**-----  
**Dato for underskrift**-----  
**Dato****Stempel/underskrift installatør**

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen

Emil Schanches Gate

7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Målepunktadresse</b><br>Gatelys v/ Fevågveien 426<br>Fevågveien 426<br>7110 FEVÅG<br><b>Bueiningsnr:</b><br><b>Målerplassering:</b><br><b>Strømmåler:</b> 10844409 | <b>Anleggsnr.</b><br>770080022001<br><br><b>Inspektør</b><br>Gunnar Kimo | <b>Rapportnr:</b><br>33287<br><br><b>Dato for kontroll:</b><br>19.03.2020 | <b>Utskriftsdato</b><br>27.03.2020<br><br><b>Kontrolltype</b><br>Inspeksjon/Periodisk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770080022001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

---

**Målepunktadresse**

Gatelys v/ Fevågveien 426

Fevågveien 426

7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:****Målerplassering:****Strømmåler:** 10844409**Anleggsnr.**

770080022001

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Rapportnr:**

33287

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

**Påviste feil må rettes av installatør****Gatelys, v/ Fevågveien 426**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset, like ved idrettsbanen. Det må fjernes*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:****Det lokale elektrisitetstilsynet**-----  
**Dato****Underskrift montør**-----  
**Dato for underskrift**-----  
**Dato****Stempel/underskrift installatør**

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen

Emil Schanches Gate

7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

---

**Målepunktadresse**

Gatelys ved Fevågveien 538  
Fevågveien 538  
7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:**

**Målerplassering:**

**Strømmåler:** 13528062

**Anleggsnr.**

770100036001

**Rapportnr:**

33288

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770100036001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

---

**Målepunktadresse**

Gatels ved Fevågveien 538

Fevågveien 538

7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:****Målerplassering:****Strømmåler:** 13528062**Anleggsnr.**

770100036001

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Rapportnr:**

33288

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Kontrolltype**Inspeksjon/Periodisk

---

**Påviste feil må rettes av installatør****Gatels, Frengsveien. Strekningen Byfeltet til Frengsveien**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset flere steder mellom Byfeltet boligfelt og Frengsveien. Det må fjernes*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:****Det lokale elektrisitetstilsynet**-----  
**Dato****Underskrift montør**-----  
**Dato for underskrift**-----  
**Dato****Stempel/underskrift installatør**

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen

Emil Schanches Gate

7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

---

**Målepunktadresse**

Gatelys, ved Frengsveien 11  
Frengsveien 11  
7110 FEVÅG

**Bueiningsnr:**

**Målerplassering:**

**Strømmåler:** 13575378

**Anleggsnr.**

770110020001

**Rapportnr:**

33304

**Utskriftsdato**

27.03.2020

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**

19.03.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Periodisk

---

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770110020001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett****Epost**

firmapost@fosennett.no

**Telefon**

72529600

**Telefax**

**Målepunktadresse**  
Gatelys, ved Frengsveien 11  
Frengsveien 11  
7110 FEVÅG  
**Bueiningsnr:**  
**Målerplassering:**  
**Strømmåler:** 13575378

**Anleggsnr.**  
770110020001

**Rapportnr:**  
33304

**Utskriftsdato**  
27.03.2020

**Inspektør**  
Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**  
19.03.2020

**Kontrolltype**  
Inspeksjon/Periodisk

**Påviste feil må rettes av installatør**

**Sikringsskap**

1. Utstyr/anleggsdel var korrodert. Jf. FEL § 9  
*Tilkobling på kontaktor i sikringsskapet var korrodert*

**Gatelys, Frengsveien**

2. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset flere steder langs Frengsveien. Det må fjernes*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:**

**Det lokale elektrisitetstilsynet**

-----  
**Dato**                      **Underskrift montør**

-----  
**Dato for underskrift**

-----  
**Dato**                      **Stempel/underskrift installatør**

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VARSEL OM VEDTAK

**Målepunktadresse**  
Gatelys ved Nordvikveien 143  
Nordvikveien 143  
7110 FEVÅG  
**Bueiningsnr:**  
**Målerplassering:**  
**Strømmåler:** 10844437

**Anleggsnr.**  
770590011001

**Inspektør**  
Gunnar Kimo

**Rapportnr:**  
33299

**Dato for kontroll:**  
19.03.2020

**Utskriftsdato**  
27.03.2020

**Kontrolltype**  
Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770590011001 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 26.05.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

**Postadresse**  
Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett**

**Epost**  
firmapost@fosennett.no

**Telefon**  
72529600  
**Telefax**

**Målepunktadresse**  
Gatelys ved Nordvikveien 143  
Nordvikveien 143  
7110 FEVÅG  
**Bueiningsnr:**  
**Målerplassering:**  
**Strømmåler:** 10844437

**Anleggsnr.**  
770590011001

**Rapportnr:**  
33299

**Utskriftsdato**  
27.03.2020

**Inspektør**  
Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**  
19.03.2020

**Kontrolltype**  
Inspeksjon/Periodisk

**Påviste feil må rettes av installatør**

**Gatelys Nordvikveien**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28  
*Greiner var i kontakt med luftlinje til gatelyset flere steder langs Nordvikveien. Det må fjernes*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:**

**Det lokale elektrisitetstilsynet**

-----  
**Dato**                      **Underskrift montør**

-----  
**Dato for underskrift**

-----  
**Dato**                      **Stempel/underskrift installatør**