

: Nordmololeira (13685)

LokalitetLokalitet ID: **13685**Lokalitetsnavn: **Nordmololeira**

Gammel Lokalitet ID:

Opprettet dato: **11. okt. 2019 kl. 13:12**Sist endret dato: **30. juni 2020 kl. 15:09**Opprettet av: **Mari Helen Riise**Sist endret av: **Ingvild Jonassen**Saksnummer: **2018/5695 og 2015/8937**Lokalitetstype: **Forurensset grunn**Prosesstatus: **Avsluttet**Status: **Til godkjenning**Myndighetsnivå: **Fylkesmannen**Myndighet: **Fylkesmannen i Trøndelag**Høyeste tilstandsklasse: **3 - Moderat**Totalt areal: **985 m2**Saksbehandler: **Torill Espedal**Dataeier: **Miljødirektoratet**

Fylke:


Trøndelag

Kommune:

Indre Fosen**Forurensset område ▲**

3 forurensede område(er) er registrert

ID	Arealbruk	Areal (m2)	Påvirkningsgrad	Høyeste tilstandsklasse
+ 13685-A	Industri og trafikkarealer	646	▲ 2 - Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk	3 - Moderat
+ 13685-B	Industri og trafikkarealer	229	▲ 2 - Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk	3 - Moderat
+ 13685-C	Industri og trafikkarealer	110	▲ 2 - Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk	3 - Moderat

**Forurensning ▲**

Stoff	Status
Acenaften (ACNE)	Analysert på
Acenaftylen (ACNLE)	Analysert på
Antracen (ANT)	Analysert på
Arsen (As)	Påvist forurensning
Benzo[a]pyren (BAP)	Analysert på
Benzo(b)fluoranten (BBF)	Analysert på
Benzen (BENZ)	Analysert på
Benzo[g,h,i]perylene (BGHIP)	Analysert på
Benzo(k)fluoranten (BKF)	Analysert på
Benzo(a)antracen (BAA)	Analysert på
Kadmium (Cd)	Påvist forurensning
Krysen (CHR)	Analysert på
Krom (Cr)	Analysert på
Kobber (Cu)	Påvist forurensning
Dibenz(a,h)antracen (DBAHA)	Analysert på
Etylbenzen (ETBEN)	Analysert på
Fluoren (FLE)	Analysert på
Fluoranten (FLU)	Analysert på
Kvikksølv (Hg)	Analysert på
Indeno(1,2,3cd)pyren (ICDP)	Analysert på
M/p-Xylener (MP-XYL)	Analysert på
Naftalen (NAP)	Analysert på
Nikkel (Ni)	Analysert på
O-Xylen (O-XYL)	Analysert på
Fenantren (PA)	Analysert på
PAH-16 (USEPA) (PAH-16EPA)	Analysert på
Bly (Pb)	Analysert på
PCB 101 (PCB-101)	Analysert på
PCB 118 (PCB-118)	Analysert på
PCB 138 (PCB-138)	Analysert på
PCB 153 (PCB-153)	Analysert på
PCB 180 (PCB-180)	Analysert på
PCB 28 (PCB-28)	Analysert på
PCB 52 (PCB-52)	Analysert på
Polyklorerte bifenyler (PCB7) (PCB7)	Analysert på
Pyren (PYR)	Analysert på
Total hydrokarbon (THC)	Analysert på
Totalt organisk karbon (TOC) (TOC)	Analysert på
Toluen (TOL)	Analysert på
Tørrestoffinnhold (TS)	Analysert på
Xylene (XYL)	Analysert på
Sink (Zn)	Påvist forurensning

Rapporter ▲

2 rapport(er) er registrert

Tittel/Utgiver ⌵	Rapporttype	Dato	Saksnummer	Rapport
Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan	Kartlegging	24. aug. 2015	2015/8937	Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan for Nordmololeira - 24 aug 2015.pdf
Sluttrapport etter opprydding av forurensset grunn	Tiltaksrapport	22. des. 2016	2015/8937	Sluttrapport etter opprydding av forurensset grunn på Nordmololeira i Rissa kor

Vedtak ▼

3 vedtak er registrert

Vedtakstype ⌵	Lovverk	Fattet dato	Frist dato	Pålegg gitt til	Fil
Godkjent etter § 2-8 i bygge- og gravekapitlet	Forurensningsloven	24. jan. 2017	24. jan. 2017	Rissa kommune	Godkjenning av opprydding på Nordmololeira fra FMST.pdf
Pålegg om tiltak	Forurensningsloven	16. juni 2016	1. des. 2016	Rissa kommune	Pålegg fra FMST juni 2016.pdf
Pålegg om tiltak	Forurensningsloven	11. des. 2015	1. juli 2016	Rissa kommune	Varsel av 11 des 2015 om pålegg om opprydding av forurensset grunn p

Virksomhet ▼

1 Virksomhet er registrert

Org.nr	⌵	Navn
919026847		FOSEN YARD AS

Bransje ▼

1 Bransje(r) er registrert

Bransjekode	⌵	Beskrivelse
33.150		Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Tiltak ▼

1 tiltak er registrert

Dato	⌵	Tiltakstype	Mengde	Kostnad
14. okt. 2019 kl. 15:53		Oppgraving/Fjerning (tonn)	7637	