

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-08-28 til 2020-10-31

2019-11-01 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Råkvåg Aldersheim

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK. 3 stk 6 kg pulverslokkere utskiftet pga alder.

2019-11-01 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Råkvåg Aldersheim

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2019-11-13 :: Brannøvelse

Råkvåg Aldersheim

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av sløkkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Berit nasset

2020-02-18 :: Håndslukkere, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på

brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-18 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Brannslanger, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Brannslanger, egenkontroll**Råkvåg Aldersheim**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Håndslukkere, egenkontroll**Råkvåg Aldersheim**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Nødlysanlegg, egenkontroll**Råkvåg Aldersheim**

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-07-09 :: Brannøvelse**Råkvåg Aldersheim**

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Berit Nasset

2020-08-10 :: Brannslanger, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-10 :: Nødløsløp, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-10 :: Håndslukkere, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-13 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-14 :: Autorisert kontroll av gassanlegg

Råkvåg Aldersheim

Kontroll av gassanlegg

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Elektriske anlegg-installasjoner, egenkontroll

Råkvåg Aldersheim

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoplede? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar:
