

Grunnundersøkelser ifbm restaurering i Rørviklia 27, 7105 Stadsbygd

Indre Fosen Kommune stiller krav om geoteknisk uttalelse fra tredjepart før byggesøknaden kan behandles



Eiere:
Jette Calløe Petersen
Per Rudolfsen




Marin grense



Situasjonsplan etter restaurering markert i rødt

Hele området ligger på fast grunn med et tynt jordlag på toppen.



Berørte områder markert i rødt



Utgraving for garasje og parkering.


Betongmur (h: 0,5m) Tett ned mot grunnen for å stoppe tilsig inn mot huset



Utsnitt Kommunekart



Ny kjeller/garasje



Fasader etter ombygging

