

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Leikvang
eldresenter
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN
Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
Telefon:
Mobil: 91116466
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss
@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069008

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Leikvang eldresenter
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	9	8	0	0	0	0	0
Brannslanger	2	2	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: HUSBYSJØEN, 27.10.2020

Signatur kunde

Autcler

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Leikvang
eldresenter
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN
Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
Telefon:
Mobil: 91116466
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss
@indrefosen.kommune.no

Lever av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069008

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		Korridor	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	10.2021
2	1 etg		Korridor	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
3	1 etg		Fellesstua	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	10.2021
4	1 etg		Leilighet 7	Housegard	6	Skum	AB	0	2018		Ikke tilgang ikke kontrollert	10.2021
5	1 etg		Leilighet 6	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
6	1 etg		Leilighet 4	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
7	1 etg		Leilighet 3	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
8	1 etg		Leilighet 2	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
9	1 etg		Leilighet 1	Firesafe	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Leikvang
 eldresenter
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN
 Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
 Telefon:
 Mobil: 91116466
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss
 @indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.10.2020
 Ordrenummer: 11069008

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		Korridor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1992	10.17	Nei	Ok.	10.2021
2	1 etg		Korridor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1992	10.17	Nei	Ok.	10.2021