

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa Kommune

Anleggssted: Leikvang eldreboliger

Adresse: 7113 Husbysjøen

G.nr: B.nr: Tiltaksklasse:

Krav (forskr. / regelv.):

Sentraltype:

Brannklasse:

Risikoklasse:

*Sentralisert system: ☐	J = ja N = Nei	Armatur	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden - uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs / skap:
Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ $p = \text{piktogramhøyde}$ $d = \text{leseavstand } S = 200 \text{ (gjennomlyste skilt)}$										
Armaturplassering										
ML- 8W -2	Ved hoveddør	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved inngang fellesstue 1 GANG	GEF	✓	✓	3.6 1.6	✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Over inngangsdør 1 FELLESTUE	ELTEK	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Fellesstue veranda	GEF	✓	✓	3,6V 1,6Ah	✓	✓	✓	✓	6
ML- 8W -2	I tak ved H0103	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Over utgangsdør ved H0101	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5
ML- 8W -2	I tak ved WC	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	I tak ved H0105	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0106	GEF	✓	✓	3.6 1.6	✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0105		✓	✓		LED	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0104	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0103	GEF	✓	✓		✓	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0102		✓	✓		LED	✓	✓	✓	22
ML- 8W -2	Ved H0101	GEF	✓	✓	3.6 1.6	✓	✓	✓	✓	22
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.										
= Avvik batterikapasitet										

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Martin Jensen
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	Dato: 27/05-19

Avvik bekreftet av Martin Jensen
20/8-19

Rissa Kraftlag SA
avd. installasjon

Rissa Kraftlag, Organisasjonsnummer 915420400,
postboks 38 - 7100 Rissa, tlf. 73 85 92 00, epost: kundeservice@rissakraft.no

Tilstede.
alltid. 