

Samsvarserklæring

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen

Kunde 30051 - Indre Fosen Kommune Indre Fosen Kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA	Fra Rissa Kraftlag BA Årnsetveien 1 7100 Rissa Org. nr.: NO915420400MVA Avdeling: Rissa Kraftlag SA Telefon: 73859200 E-post: post@rissakraftlag.no	
Ordre/dato Ordrenr.: 520053 Ordrenavn: Flytte opp manuellmelder Dato: fredag 6. november 2020 Saksbehandler: BJØRNERÅS TROND	Arbeidssted Oppfølgingstjenesten Rådhusveien 7 B Rådhusveien 7 B 7100 RISSA	Kontakt 73852700 fakturamottak@fosen.net

Arbeidsbeskrivelse**Beskrivelse**

Flytte opp manuellmelder

Omfang, normer og forskrifter

Samsvarserklæringen gjelder for:	Vedlikehold av anlegg
Anvendte forskrifter:	FEL
Anvendte normer:	NEK 700:2016
Kommentar:	

Elektriker**Beskrivelse**


Enkel funksjonstest av anlegget er utført.
Full funksjonstest av anlegget er utført.
Sluttkontroll er gjennomført.
Dokumentasjon, tegninger og skjema er oppdatert.

Verdi

Utført
Ikke aktuelt
Utført
Ikke aktuelt

Info

For installatørvirksomheten
23.11.2020



JENSEN MARTIN



Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert til eier av anlegget.

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

01.12.2020

Andreas T. Brødshoft

Signatur, installatør

Sluttkontroll svakstrøm.

Elektriker



Kunde	Fra	Avdeling:	Rissa Kraftlag SA
30051 - Indre Fosen Kommune	Rissa Kraftlag BA	Telefon:	73859200
Indre Fosen Kommune	Åmsetveien 1	E-post:	post@rissakraftlag.no
Rådhusveien 13	7100 Rissa		
7100 RISSA	Org. nr.: NO915420400MVA		

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 520053	Oppfølgingstjenesten Rådhusveien 7 B	73852700
Ordrenavn: Flytte opp manuellmelder	Rådhusveien 7 B	fakturamottak@fosen.net
Dato: fredag 6. november 2020	7100 RISSA	
Saksbehandler: BJØRNERÅS TROND		

Beskrivelse	Verdi	Info
Opprydding, sjekket etterglemt verktøy og materiell	Utført	
Anført brukt materiell, utstyr, timer og kjøring	Utført	
Enkel funksjonstest av anlegget er utført.	Utført	
Full funksjonstest av anlegget er utført.	Ikke aktuelt	
Sluttkontroll er gjennomført.	Utført	
Dokumentasjon, tegninger og skjema er oppdatert.	Ikke aktuelt	
Monteringsanvisning er fulgt.	Utført	
Merking av utstyr er utført.	Ikke aktuelt	
Låst dører etter avsluttet arbeid og levert tilbake nøkler	Utført	
Kunden har blitt informert om evt. mangler ved det øvrige anlegg	Utført	

For installatørvirksomheten
23.11.2020

M 7

JENSEN MARTIN