



SITUASJONSKART

Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Hj.haver/Fester:

Adresse:

INDRE FOSEN KOMMUNE

Dato: 8/10-2020 Sign:

Målestokk 1:1000



Tegnforklaring

[A] Gnr / Bnr


[A] Husnummer

Teiggrensepunkt

Teiggrense god nøyaktighet (21 cm eller bedre)

Teiggrense dårlig nøyaktighet (dårligere enn 21 cm)

Teiggrense generert



N=7061508.7
O=580221151

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.