



## Service utført i 2020 i Indre Fosen kommune.

| BNR | GNR | Navn         | Adresse                            | Dato       | Type | Tilstand | Avvik | PO4-P | Turb | Slam % | pH/t |
|-----|-----|--------------|------------------------------------|------------|------|----------|-------|-------|------|--------|------|
| 135 | 15  | Eilif Hassel | Hasselveien 54, 7112<br>Hasselvika | 2020-06-19 | S    | 1        |       | 1     |      | 26     | 7/   |
| 135 | 15  | Eilif Hassel | Hasselveien 54, 7112<br>Hasselvika | 2020-10-23 | S    | 1        |       | 1     |      | 3      | /    |

### Kode for type service

I= Igangkjørt

S= Ordinær service

E= Ekstra service

### Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst

2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket

3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp

3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

### Kode for avvik

LU= Luktproblemer

UB= Utløpsvann blakket

FS= Problemer med flyteslam

SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt

KD= Problemer med kjemikaliedosering

AT= Andre tekniske problemer