



Service utført i 2020 i Fosen kommune.

BNR	GNR	Navn	Adresse	Dato	Type	Tilstand	Avvik	PO4-P	Turb	Slam %	pH/t
82	501	Viktor Skjærseth	Lundamyrveien 41 , 7140 Opphaug, Norge	2020-06-19	S	1		1		1236	7/
82	501	Viktor Skjærseth	Lundamyrveien 41 , 7140 Opphaug, Norge	2020-10-23	S	1		1		85	/

Kode for type service

I= Igangkjørt

S= Ordinær service

E= Ekstra service

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst

2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket

3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp

3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Kode for avvik

LU= Luktproblemer

UB= Utløpsvann blakket

FS= Problemer med flyteslam

SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt

KD= Problemer med kjemikaliedosering

AT= Andre tekniske problemer