

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Rissa Sykehjem
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Morten Rødsø
Telefon:
Mobil: 90990311
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Lever av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 28.10.2020
Ordrenummer: 11069236

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Rissa helsetun
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	26	24	0	0	0	2	0
Brannslanger	30	30	0	0	0	0	20

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring
Sted og dato: RISSA, 28.10.2020
Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: Indre Fosen Kommune - Rissa Sykehjem
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Morten Rødso
 Telefon:
 Mobil: 90990311
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 28.10.2020
 Ordrenummer: 11069236

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikkat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	U etg		Maskinrom svømmehall	Firesafe	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
2	U etg		Ved inngang basseng	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
3	U etg		Gang visningsrom	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Ny slokker pga alder ok	10.2021
4	U etg		Ved fotterapeut	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
5	U etg		Ved verksted vaktmester	Housegard	5	Co2		B	2017		Ok.	10.2021
6	U etg		Gang sokkel v vaktmester	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
7	U etg		Ved fyrrom	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
8	U etg		Gang ved tilfluktsrom	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
9	1 etg		Gang ved heis avd 1	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2011		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
10	1 etg		Kantine	Housegard	6	Skum	AB	B	2019		Ok.	10.2021
11	1 etg		Kjøkken	Housegard	5	Co2		B	2017		Ok.	10.2021
12	1 etg		Kjøkken	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	10.2021
14	1 etg		Gang himmelblå	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	10.2021
15	1 etg		Gang himmelblå	Housegard	6	Skum	AB	B	2019		Ok.	10.2021
16	1 etg		Vaktrom	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2017		Ok.	10.2021
17	1 etg		Gang av2 aktiv	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2017		Ok.	10.2021
18	1 etg		Gang avd 2 aktiv	Housegard	6	Skum	AB	B	2019		Ok.	10.2021
19	1 etg		Gang avd 2 aktiv	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2018		Ok.	10.2021
20	1 etg		Gang avd 2 aktiv	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2018		Ok.	10.2021
21	1 etg		Gang ved lager avd 2	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
22	3 etg		Teknisk rom avd 3	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
23	1 etg		Gang ved legekantor	Presto	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	10.2021
24	1 etg		Legesenter	Housegard	5	Co2		B	2017		Ok.	10.2021
25	3 etg		Vifterom avd 1	Nordic	6	Pulver	ABC	B	2014		Ok.	10.2021
26	3 etg		Teknisk rom avd 1	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Ny slokker pga alder ok	10.2021
27	U etg		Verksted vaktmester	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: Indre Fosen Kommune - Rissa Sykehjem
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7100 RISSA

Kontaktperson: Morten Rødso
 Telefon:
 Mobil: 90990311
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 28.10.2020
 Ordrenummer: 11069236

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	U etg		Ved inngang basseng	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2011	10.15	Nei	Ok.	10.2021
2	U etg		Avdeling 1	23 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1990	10.20	Ja	Ok.	10.2021
3	U etg		Ved heis avd 3	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
4	U etg		Ved rom 041 avd 3	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
5	U etg		Ved rom 048 avd 3	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
6	U etg		Ved rom 076 avd 3	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
7	U etg		Ved rom 081 avd 3	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
8	U etg		Ved rom 066 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
9	U etg		Ved jordmorkontor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
10	U etg		Ved rom 080 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
11	U etg		Ved rom 092 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
12	1 etg		Ved heis avd 3 Tunet	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok. Dør til trommel er treg.	10.2021
13	1 etg		Ved rom 152 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
14	1 etg		Gang ved toalett avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
15	1 etg		Ved rom 139 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
16	1 etg		Ved rom 121 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
17	1 etg		Ved rom 103 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
18	1 etg		Ved rom 109 avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
19	1 etg		Ved rom 168 Lindegård avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
20	1 etg		Ved rom 165 Lindegård avd 3	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
21	1 etg		Gang avd 1	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Nei	Ok.	10.2021
22	1 etg		Ved heis avd 1	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Ja	Ok.	10.2021
23	1 etg		Kantine	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.20	Nei	Ok.	10.2021
24	1 etg		Gang himmelblå	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1998	10.17	Nei	Ok.	10.2021
25	1 etg		Gang himmelblå	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	10.17	Nei	Ok.	10.2021
26	1 etg		Lukket avd Solsiden	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1998	10.17	Nei	Ok.	10.2021
27	1 etg		Gang ved 2202 a det 2 aktiv	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1988	10.17	Nei	Ok.	10.2021
28	1 etg		Gang ved vaktrom avd 2	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1988	10.17	Nei	Ok.	10.2021
29	1 etg		Ved skiftetue	19 mm	20 m	B	B	B	B	B	OK	B	1998	10.17	Nei	Ok.	10.2021

Nr.	Eig.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
30	1 etg		Testversjon Covid 19	23 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2005	10.17	Nei	Ok.	10.2021