

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-05-07
Startdato:	2020-05-13

Status: Utført

Kommentar:

Stadsbygd Skole

Tegleverksveien 65
7105 Stadsbygd

Utbedre nød og ledelys

AktivitetsID: 6405.879188

Branntilsynet peker på mangler ved enkelte nødlys. Utbedre dette.

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-08-03
Startdato:	2020-08-24

Status: Utført

Kommentar: Dette er nå utbedret.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65
7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll

AktivitetsID: 6405.879174

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Kommentar til utførende:	Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik. Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av denne aktiviteten.
Dato utført:	2020-08-03
Startdato:	2020-08-24

Status: Utført

Kommentar: Autronica tar dette på årskontroll av brannvarslingsanlegget. Dette ble tatt 19.Februar i år.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-08-03
Startdato:	2020-07-13

Status: Utført

Kommentar: Defekte nødlys fra brannvernrunde ble utbedret på denne runden.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-09-15
Startdato:	2020-09-13

Status: Utført

Kommentar: Ett nødlys i bibliotek hadde defekt lysrør, ble byttet. OK.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-11-09
Startdato:	2020-11-13

Status: Utført

Kommentar: Bytter løsrør i korridor 2.etg, trapperom over musikkrommet.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2021-01-13
Startdato:	2021-01-13

Status: Utført

Kommentar:

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65
7105 Stadsbygd

Nødlysanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 6405.409623

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker
- Skift lysrør ved behov

Spesielt ved endringer/ombygging:

- Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger
- Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier

Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2021-03-02
Startdato:	2021-03-13

Status: Utført

Kommentar: Efrem sjekket, fant ett nødlys som ikke fungerte. Byttet lysrør, nå alt OK.