

02 SEPT 2019

MOTTATT

NTE Nett AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2551
7736 Steinkjer
Telefon: 74 15 05 77
E-post: dle@nte.no

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-128426

1066005-001

28.08.2019

Forhåndsvarsel Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) viser til kontroll utført den 22.08.2019 av anlegg i KALVTRØVEGEN, 7120 LEKSVIK. Kontrollen ble utført i henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrifter med hjemmel i denne loven.

Vedlagt følger rapport 128426. Rapporten beskriver de feil og mangler som ble avdekket ved vår kontroll, samt angir hvilke forskriftsmessige krav som ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket ved vår kontroll, forhåndsvarsles det om at DLE vurderer å gi pålegg med plikt til å utbedre de feil og mangler som fremgår av den vedlagte rapporten. Ved et eventuelt pålegg, vil det bli satt en frist for når utbedring skal være utført.

Vi gjør oppmerksom på Forvaltningslovens § 16 som gir parter i saken rett til uttalelse. Frist for å komme med eventuelle uttalelser/kommentarer er 25.09.2019. Parter i saken har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§18-19.

Om vi ikke mottar uttalelser/kommentarer innen fristen, vil feil og mangler beskrevet i rapporten legges til grunn i DLE sin videre saksoppfølgning.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Vedlegg: Rapport

Det lokale eltilsyn

DLE Steinkjer
Postboks 2551
7736 STEINKJER
+47 74 15 07 40

Side 1 av 1

AnleggsId:

1066005-001

Rapportnr./SaksId.:

128426

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Anleggsadresse

GARASJE
KALVTRØVEGEN
7120 LEKSVIK

Målnr.: 6970631405575743

PIN-kode: 5621

Kontrollert av

Lars Dyrstad

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

22.08.2019

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: NTE Nett AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:**STIKKPRØVEKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG I GARASJE
KALVTRØVEGEN**

- 1 **Garasje** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Lysbryter manglet plastmembran.

- 2 **Garasje** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

Lampe og kabel i tak var løstatt/ikke festet.

- 3 **Garasje** Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm, jfr. FEL §22.

Flere/alle garasjer.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

10 M Ω

..... M Ω

DLE Steinkjer

27.08.2019

Lars Dyrstad
overingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.