

05 DES 2019

MOTTATT

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

PIN-kode:

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-128426

1066005-001

03.12.2019

Påminnelse

Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) viser til tidligere tilsendt pålegg om utbedring og rapport 128426 etter kontroll den 22.08.2019 av anlegg i KALVTRØVEGEN , 7120 LEKSVIK.

I pålegget ble det gitt frist til 28.11.2019 for utbedring av feil og mangler beskrevet i rapport 128426. Den fastsatte fristen for utbedring er nå passert, og vi finner det riktig å minne om dette.

Vi ber om at de påpekte feil og mangler blir utbedret snarest. Er dette allerede utført, må utførende el-virksomhet bekrefte dette til Det lokale eltilsyn snarest.

Om vi ikke mottar bekreftelse på at feilene er rettet, fortrinnsvis skriftlig fra registrert el-virksomhet innen 26.12.2019, vil vi vurdere vår videre oppfølging av saken. Er feil/mangler alvorlige, vil frakobling av de deler av anlegget som ikke tilfredsstiller Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998) bli vurdert, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven) §6.

Alternativt vil vi be om bistand fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB vil i så fall bli bedt om å iverksette tvangsmulkt, jfr. El-tilsynsloven §13.

Vi vil også kunne vurdere å avslutte videre oppfølging av saken. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de feil og mangler som er omtalt i rapporten blir heftende ved anlegget inntil DLE får bekreftelse på at de er utbedret.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at både eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand, jfr. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Det lokale eltilsyn

DLE Steinkjer
Postboks 2551
7736 STEINKJER
+47 74 15 07 40

Side 1 av 1

AnleggsId:

1066005-001

Rapportnr./SaksId.:

128426

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Anleggsadresse

GARASJE
KALVTRØVEGEN
7120 LEKSVIK

Målnr.: 6970631405575743

PIN-kode: 5621

Kontrollert av

Lars Dyrstad

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

22.08.2019

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: NTE Nett AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:**STIKKPRØVEKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG I GARASJE
KALVTRØVEGEN**

- 1 **Garasje** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Lysbryter manglet plastmembran.

- 2 **Garasje** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

Lampe og kabel i tak var løstatt/ikke festet.

- 3 **Garasje** Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm, jfr. FEL §22.

Flere/alle garasjer.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

10 M Ω

..... M Ω

DLE Steinkjer

27.08.2019

Lars Dyrstad
overingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.