

09 JAN 2020

MOTTATT

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-128286

1065603-001

07.01.2020

Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport

Det elektriske anlegget i Hallveien 0024, 7120 LEKSVIK, ble kontrollert den 22.08.2019. Ved brev om pålegg ble det gitt pålegg om retting av feil og mangler i henhold til rapport nr. 128286 innen 28.11.2019. Vi har tidligere sendt påminnelse om dette, men vi har ennå ikke mottatt tilfredsstillende melding om at feilene er rettet.

Det lokale eltilsyn er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, og videre følge opp at gitte påbud etterkommes, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det er eier/brukers ansvar at de elektriske installasjonene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Eier/bruker kan stilles til ansvar dersom feil/mangler ved det elektriske anlegget fører til brann eller berøringsfare for personer eller husdyr.

Rapporten fra vår kontroll, med tilhørende korrespondanse, er i henhold til offentlighetsloven tilgjengelig for alle, slik at enhver interessert vil kunne få innsyn i sakens dokumenter.

Det lokale eltilsyns oppfølging av saken avsluttes med dette. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at så lenge Det lokale eltilsyn ikke har mottatt tilbakemelding om at de påpekte feil/mangler er utbedret, blir dette heftende ved anlegget.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Det lokale eltilsyn

DLE Steinkjer
Postboks 2551
7736 STEINKJER
+47 74 15 07 40

Side 1 av 1

AnleggsId:

1065603-001

Rapportnr./SaksId.:

128286

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Anleggsadresse

VEGLYS HESTEH/IDRETTSH

Hallveien 0024

7120 LEKSVIK

Målnr.: 6970631408036371

PIN-kode: 4681

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: NTE Nett AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer).

Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Kontrollert av

Lars Dyrstad

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

22.08.2019

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:

**STIKKPRØVEKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG, VEGLYSANLEGG
IDRETTSHALL-IDRETTSPLASS**

- 1 **Sikringsskap** Tilkopling/skjøting av jordledningen/beskyttelsesleder var ikke tilfredsstillende utført, jfr. FEL §19.

Jordlederen i tilførselskabelen fra netteier var ikke tilfredsstillende tilkopleet jordskinna i sikringsskapet.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

2 M Ω

..... M Ω

DLE Steinkjer

27.08.2019

Lars Dyrstad
overingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.