

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Objektnavn: LEKSVIK KOMMUNE
HELSETUNET/SYKEHJEM
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
Telefon:
Mobil: 48246302
E-post: rune.berg@indrefosen.kommune.no;oskar.sa
ugestad@anticimex.no

Lever av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 23.07.2019
Ordrenummer: 10909394

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Helsetunet
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	7	7	0	0	0	0	0
Brannslanger	16	16	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: LEKSVIK, 23.07.2019

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
 SENTRALADMINISTRASJON
 Objektavn: LEKSVIK KOMMUNE
 HELSETUNET/SYKEHJEM
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
 Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: rune.berg@indrefosen.kommune.no;oskar.saugestad@anticimex.no

Lever av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 23.07.2019
 Ordrenummer: 10909394

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Sløkkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		korridor strandly 1.etg	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2013		ok.	07.2020
2	1 etg		korridor ved heis 1.etg	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		ok.	07.2020
3	1 etg		ved heis kjeller	Housegard	5	Co2		B	2012		ok.	07.2020
4	1 etg		ved heis 2.etg	Housegard	6	Skum	AB	B	2015		ok.	07.2020
5	1 etg		ved heis sokkel	Housegard	6	Skum	AB	B	2015		ok.	07.2020
6	1 etg		kjøkken sokkel	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2013		ok.	07.2020
7	1 etg		kjøkken sokkel	Housegard	5	Co2		B	2016		ok.	07.2020

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
 SENTRALADMINISTRASJON
 Objektavn: LEKSVIK KOMMUNE
 HELSETUNET/SYKEHJEM
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
 Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: rune.berg@indrefosen.kommune.no;oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 23.07.2019
 Ordrenummer: 10909394

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		korridor 1.etg	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1994	0816	Nei	ok.	07.2020
2	1 etg		korridor 1.etg ved kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1994	0816	Nei	ok.	07.2020
3	1 etg		korridor 1.etg nybygget	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2002	0816	Nei	ok.	07.2020
4	1 etg		rehabilitering 1.etg	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1975	0816	Nei	ok.	07.2020
5	1 etg		rehabilitering 1.etg korridor	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2016		Nei	ok.	07.2020
6	1 etg		kjeller ved heis	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1975	0816	Nei	ok.	07.2020
7	1 etg		kjeller korridor ende	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1975	0816	Nei	ok.	07.2020
8	1 etg		2.etg ved heis	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1976	0816	Nei	ok.	07.2020
9	1 etg		kjøkken sokkel	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2002	0816	Nei	ok.	07.2020
10	1 etg		ved toalett sokkel	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1975	0816	Nei	ok.	07.2020
11	1 etg		ved inngang sokkel	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1975	0816	Nei	ok.	07.2020
12	1 etg		95 bygget ved inngang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1995	0816	Nei	ok.	07.2020
13	1 etg		95 bygget korridor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1995	0816	Nei	ok.	07.2020
14	1 etg		nybygg u etg	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2012	0818	Nei	ok.	07.2020
15	1 etg		nybygg 1.etg	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2012	0818	Nei	ok.	07.2020
16	1 etg		nybygg 1.etg	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2012	0818	Nei	ok.	07.2020