

Kunde (eier): Indre Fosen kommune  
Objektnavn: LEKSVIK KOMMUNE  
HELSETUNET/SYKEHJEM

Objektadresse:  
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika  
Telefon:  
Mobil: 96519008  
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS  
Adresse: Pilestredet 28  
Postnummer, sted: 0130 OSLO  
Telefon: 41 41 41 28  
E-post: firmapost@anticimex.no  
Kompetent person: Oskar Saugestad  
Registreringsnummer: G-425  
Dato utført: 19.08.2020  
Ordrenummer: 11069154

## Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.  
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

**Kontrollsted:** Helsetunet  
**Vedlagte rapporter:** Håndslukkere, Brannslanger  
**Kommentar:**

**Resultatforklaring:** B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

### Resultat

| Type         | Antall | B  | C | D | U | N | Trykkprøve<br>(brannslager) |
|--------------|--------|----|---|---|---|---|-----------------------------|
| Håndslukkere | 7      | 6  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0                           |
| Brannslanger | 16     | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                           |

Med vennlig hilsen  
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

**Sted og dato:** LEKSVIK, 19.08.2020

**Signatur kunde**

*Avtale*

**Signatur Anticimex**

*OSKAR SAUGESTAD*

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune  
Objektnavn: LEKSVIK KOMMUNE  
HELSETUNET/SYKEHJEM

Objektadresse:  
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika  
Telefon:  
Mobil: 96519008  
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS  
Adresse: Pilestredet 28  
Postnummer, sted: 0130 OSLO  
Telefon: 41 41 41 28  
E-post: firmapost@anticimex.no  
Kompetent person: Oskar Saugestad  
Registreringsnummer: G-425  
Dato utført: 19.08.2020  
Ordrenummer: 11069154

## Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

**Resultatforklaring:** B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

| Nr. | Etg.  | Evt. ekstern ID | Plassering              | Fabrikat  | Kg/l | Slokkemiddel | Type | Vedlikehold | Prod. år | Serviceår | Merknader               | Neste kontroll |
|-----|-------|-----------------|-------------------------|-----------|------|--------------|------|-------------|----------|-----------|-------------------------|----------------|
| 1   | 1 etg |                 | korridor strandly 1.etg | Housegard | 6    | Pulver       | ABC  | B           | 2013     |           | Ok.                     | 08.2021        |
| 2   | 1 etg |                 | korridor ved heis 1.etg | Housegard | 6    | Skum         | AB   | B           | 2018     |           | Ok.                     | 08.2021        |
| 3   | 1 etg |                 | ved heis kjeller        | Housegard | 5    | Co2          |      | B           | 2012     |           | Ok.                     | 08.2021        |
| 4   | 1 etg |                 | ved heis 2.etg          | Housegard | 6    | Skum         | AB   | B           | 2015     |           | Ok. Utskiftes 2021      | 08.2021        |
| 5   | 1 etg |                 | ved heis sokkel         | Housegard | 6    | Skum         | AB   | N           | 2020     |           | Ny slokker pga alder ok | 08.2021        |
| 6   | 1 etg |                 | kjøkken sokkel          | Housegard | 6    | Pulver       | ABC  | B           | 2013     |           | Ok.                     | 08.2021        |
| 7   | 1 etg |                 | kjøkken sokkel          | Housegard | 5    | Co2          |      | B           | 2016     |           | Ok.                     | 08.2021        |

Kunde (eier): Indre Fosen kommune  
Objektnavn: LEKSVIK KOMMUNE  
HELSETUNET/SYKEHJEM

Objektadresse:  
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika  
Telefon:  
Mobil: 96519008  
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS  
Adresse: Pilestredet 28  
Postnummer, sted: 0130 OSLO  
Telefon: 41 41 41 28  
E-post: firmapost@anticimex.no  
Kompetent person: Oskar Saugestad  
Registreringsnummer: G-425  
Dato utført: 19.08.2020  
Ordrenummer: 11069154

## Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.  
Oppdatert liste vil komme neste år.

**Resultatforklaring:** B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

| Nr. | Etg.  | Evt. eksternt ID | Plassering                    | Dim.  | Slangelengde | Tilførsel | Trommel | Slange | Strålerør | Vann | Instruks | Skilt | Prod. år | Siste trykkprøve | Trykkprøve | Merknad | Neste kontroll |
|-----|-------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|------|----------|-------|----------|------------------|------------|---------|----------------|
| 1   | 1 etg |                  | korridor 1.etg                | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1994     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 2   | 1 etg |                  | korridor 1.etg ved kjøkken    | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1994     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 3   | 1 etg |                  | korridor 1.etg nybygget       | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2002     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 4   | 1 etg |                  | rehabilitering 1.etg          | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1975     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 5   | 1 etg |                  | rehabilitering 1.etg korridor | 19 mm | 30 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2016     |                  | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 6   | 1 etg |                  | kjeller ved heis              | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1975     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 7   | 1 etg |                  | kjeller korridor ende         | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1975     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 8   | 1 etg |                  | 2.etg ved heis                | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1976     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 9   | 1 etg |                  | kjøkken sokkel                | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2002     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 10  | 1 etg |                  | ved toalett sokkel            | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1975     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 11  | 1 etg |                  | ved inngang sokkel            | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1975     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 12  | 1 etg |                  | 95 bygget ved inngang         | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1995     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 13  | 1 etg |                  | 95 bygget korridor            | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 1995     | 0816             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 14  | 1 etg |                  | nybygg u etg                  | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2012     | 0818             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 15  | 1 etg |                  | nybygg 1.etg                  | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2012     | 0818             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |
| 16  | 1 etg |                  | nybygg 1.etg                  | 19 mm | 25 m         | B         | B       | B      | B         | B    | OK       | B     | 2012     | 0818             | Nei        | Ok.     | 08.2021        |