

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse faste ansatte.

AktivitetsID: 1510.144067

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet

Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
- Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
- Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
- Branninstrukser og beredskapsplaner

Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Frekvens avhenger av brannobjektkategori.

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Startdato:	2018-04-19
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Autorisert kontroll inntak

AktivitetsID: 1510.73418

Utføres i henhold til vedlagte sjekklister

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	NTE Elektro
Startdato:	2018-05-05
Kostnad:	2 450

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Bekjempelse sølvkre

AktivitetsID: 1510.155424

Pelias gjennomfører bekjempelse av skadedyr og insekter

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Rune Berg
Startdato:	2019-01-30
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Autorisert kontroll elektriske annlegg- instalasjoner

AktivitetsID: 1510.149748

Faste installasjoner

Er ledninger/kabler utsatt for mekanisk skade?

Er ledninger/kabler skadet?

Er ledninger/kabler avmantlet utenfor kapsel/deksel?

Er lednings-/kabelskjøter foretatt utenfor koplingsboks?

Er det tegn på varmgang?

Er det foretatt bruksendring av noen av rommene?

Ikke-faste installasjoner

Er bevegelig ledning benyttet for fast opplegg?

Er det tegn på varmgang?

Er det tilstrekkelig kvadrat på ledninger for formålet?

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	NTE Elektro
Startdato:	2019-05-05
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse nyansatte, vikarer og lærlinger.

AktivitetsID: 1510.130181

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Dette innebærer at

- Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj.
- Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid.
- Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer.

Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Startdato:	2019-06-14
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Service SD anlegg

AktivitetsID: 1510.229614

Service og gjennomgang av SD anlegg

Opprettet av: Rune Berg
Ansvarlig: Rune Berg
Utførende: Rune Berg
Startdato: 2019-08-26
Kostnad: 0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Service Ventilasjonsanlegg

AktivitetsID: 1510.162525

Årlig service av Ventilasjonsanlegg utført av Hoist Energy

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Startdato:	2019-09-22
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Reparasjon av nød og ledelys

AktivitetsID: 1510.797721

Reparerer nød og ledelys som beskrevet i rapport fra NTE. Vedlagt.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Deltakere:	NTE Elektro
Startdato:	2020-04-14
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll

AktivitetsID: 1510.128579

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	NTE Elektro
Kommentar til utførende:	Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik. Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av denne aktiviteten.
Startdato:	2020-05-05
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Sprinklerkontroll 2004 bygget (Strandly)

AktivitetsID: 1510.64902

- Årlig kontroll av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Svein Almås Norsk brannvernforening
Startdato:	2020-06-04
Kostnad:	1 770

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Sprinklerkontroll 2012 bygget

AktivitetsID: 1510.64903

- Årlig kontroll av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Svein Almås Norsk brannvernforening
Startdato:	2020-06-04
Kostnad:	1 770

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse Fysio og ergoterapitjenesten

AktivitetsID: 1510.767608

Brannøvelse for ansatte i Fysio og Ergoterapitjenesten. Øvelsen kan være både praktisk og teoretisk

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Bettina Vangen
Utførende:	Bettina Vangen
Deltakere:	Helge Tronstadhagen
Startdato:	2020-09-11
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse

AktivitetsID: 1510.910835

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet

Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
- Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
- Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
- Branninstrukser og beredskapsplaner

Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Monica Otnæs
Utførende:	Monica Otnæs
Kommentar til utførende:	Rapport fra øvelsen skrives i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten, eventuelt kan eget dokument vedlegges ved utkvittering.
Startdato:	2020-09-14
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse

AktivitetsID: 1510.910841

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet

Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
- Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
- Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
- Branninstrukser og beredskapsplaner

Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Berit Kruken
Utførende:	Berit Kruken
Kommentar til utførende:	Rapport fra øvelsen skrives i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten, eventuelt kan eget dokument vedlegges ved utkvittering.
Startdato:	2020-09-14
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27

7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Startdato:	2020-09-18
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannrunde med den enkelte ansatte

AktivitetsID: 1510.913634

Snarlig gjennomføring av brannrunde med den enkelte ansatte som frekventerer kontorene på regulær basis. Dette er 5 personer.

Opprettet av:	John Martin Teigen
Ansvarlig:	John Martin Teigen
Utførende:	John Martin Teigen
Startdato:	2020-10-15
Rom:	Sokkel – 0109 – Inngangsparti Psyk
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskskrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Udefinert
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Startdato:	2020-10-16
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Udefinert
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Startdato:	2020-10-19
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannalarmanlegg - egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader
2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader
3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader
4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket

B. Funksjonskontroll

Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført

1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses)
 - 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet
 - 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal
 - 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt
 - 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm
 - 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet
2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen
 - 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov
3. Kontroller sentralens lampetest funksjon
4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering

C. Tegninger og oppslag

1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader
2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Opprettet av:	Udefinert
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkwittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Startdato:	2020-10-27
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse

AktivitetsID: 1510.599717

Ordinære brannøvelser

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Startdato:	2020-10-28
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el fordelinger

AktivitetsID: 1510.73428

Fordelinger:

Er det synlige skader?

Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i -ramme- på synlig sted?

Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt?

Er det satt inn riktige sikringer iht. merking?

Er sikringene godt tilskrudd?

Er det noen sikringer som stadig ryker?

Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel?

Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?

Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig?

Underfordelinger:

Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere?

Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert?

Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler?

Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN)

Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger?

Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Startdato:	2020-11-01
Kostnad:	770

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el innstallasjoner

AktivitetsID: 1510.73430

Faste installasjoner

- Har du merket noe unormalt ved anlegget?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet?
- Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør?
- Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel?
- Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig?

Ikke-faste installasjoner

- Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger?
- Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord?
- Har bevegelige ledninger ytre skader?
- Er støpsel eller kontakt skadet?
- Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt?
- Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade?
- Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople?
- Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet?
- Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk?
- Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Startdato:	2020-11-01
Kostnad:	770

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:
Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Branndokumentasjon, revisjon

AktivitetsID: 1510.5007

- Revidere "brannvernperm". Anbefalt frekvens: 1g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Udefinert
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Rune Berg
Startdato:	2020-11-12
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Startdato:	2020-12-01
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Startdato:	2021-01-06
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

AktivitetsID: 1510.261166

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Jessica Pedersen
Kommentar til utførende:	Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik. Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av denne aktiviteten.
Startdato:	2021-03-17
Kostnad:	320

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse