

Nødlys Sjekkliste

Testet iht. EN 50172 mht.
Lyskultur NS 3926



Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	NTE Elektro AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Sjøfartsgata 3
Postnr.	7736
Sted:	Steinkjer
Telefon:	74150200

Kundeinformasjon	
Firma/Navn:	INDRE FOSEN KOMMUNE
Kontaktperson:	
Adresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBS
Postnr.	7160
Sted:	BJUGN
Telefon:	
Anleggsadresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBSGT 2

Ordrenummer:	562374
--------------	--------

Dato for test:	13.03.2020
----------------	------------

Testet av:	Aksel Talmoaune
------------	-----------------

Kommentar

TEGNFORKLARING: ☒ JA ☒ NEI ☒ IKKE AKTUELT

Er nødlysanlegget forskriftsmessig endret i samsvar med evt. bygningsmessige endringer?	☒
Kommentar:	
Er ledesystem intakt?	☒
Kommentar:	
Er det montert nødlys i alle rømningsveier?	☒
Kommentar:	Det er ikke montert i ungdomskolefløy
Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?	☒
Kommentar:	
Er nødlysarmaturer forskriftsmessig plassert?	☒
Kommentar:	
Er markeringslys forskriftsmessig skiltet?	☒
Kommentar:	
Har nødlysarmaturer selvtestfunksjon og er alle signaler ok?	☒
Kommentar:	
Avgir ledelys tilfredsstillende lysmengde (min. 1 lux målt ved gulvet) ved batteri innkoblet?	☒
Kommentar:	
Lyser nødlysarmaturen i tråd med forskriftene ved funksjonstest?	☒
Kommentar:	
Er det fritt for avvik som ikke kan registreres på sjekklistens øvrige kontrollprosedyrer?	☒
Kommentar:	
Er armaturene tilstede og ikke tildekket/tilsmusset?	☒
Kommentar:	
Er batteriene i nødlysarmaturene funnet i orden?	☒
Kommentar:	
Er ladespenning på batterier i nødlyssentralen målt?	☒
Kommentar:	
Er spenning på batteri med frakoblet likeretter målt?	☒
Kommentar:	

Nødlys Sjekkliste

Testet iht. EN 50172 mht.

Lyskultur NS 3926

Sted: Testmann Minne Skole

Dato: 13.10.2020

Underskrift:



Bilder tilhørende ordre 562374



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?

Beskrivelse: Mangler merking, Filnavn: 104148_IMG_20200313_123617.jpg



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?

Beskrivelse: Mangler merking, Filnavn: 104147_IMG_20200313_123259.jpg

Bilder tilhørende ordre 562374



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Har nødlysarmaturer selvtestfunksjon og er alle signaler ok?
Beskrivelse: Sjekk batteri, Filnavn: 104145_IMG_20200313_102124.jpg



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Har nødlysarmaturer selvtestfunksjon og er alle signaler ok?
Beskrivelse: Sjekk batteri, Filnavn: 104146_IMG_20200313_102929.jpg

Bilder tilhørende ordre 562374



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Er armaturene tilstede og ikke tildekket/tilsmusset?

Beskrivelse: Må skiftes, Filnavn: 104149_IMG_20200313_123813.jpg



Skjema: "NTE Nødlys årskontroll"

Spørsmål: Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?

Beskrivelse: Mangler merking, Filnavn: 104144_IMG_20200313_101517.jpg