

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: STRANDHEIM OMSORGSBOLIGER
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika
Telefon:
Mobil: 48246302
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 19.08.2020
Ordrenummer: 11069169

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.

Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Strandheim
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	20	17	0	0	0	0	0
Brannslanger	8	8	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: LEKSVIK, 19.08.2020

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar Saugestad

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: STRANDHEIM OMSORGSBOLIGER
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 19.08.2020
 Ordrenummer: 11069169

Vedlikeholdsrapport for håndslökkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		leilighet 101	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
2	1 etg		leilighet 102	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
3	1 etg		leilighet 103	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
4	1 etg		leilighet 104	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
5	1 etg		leilighet 106	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
6	1 etg		leilighet 107	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
7	1 etg		leilighet 108	Housegard	6	Skum	AB	0	2018		Ikke tilgang ikke kontrollert	08.2021
8	1 etg		leilighet 109	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
9	1 etg		leilighet 110	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
10	2 etg		leilighet 201	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
11	2 etg		leilighet 202	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
12	2 etg		leilighet 203	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
13	2 etg		leilighet 204	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
14	2 etg		leilighet 205	Housegard	6	Skum	AB	0	2018		Tom leilighet	08.2021
15	2 etg		leilighet 206	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
16	2 etg		leilighet 207	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
17	2 etg		leilighet 208	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
18	2 etg		leilighet 209	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
19	2 etg		leilighet 210	Housegard	6	Skum	AB	0	2018		Ikke tilgang ikke kontrollert	08.2021
20	2 etg		leilighet 211	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: STRANDHEIM OMSORGSBOLIGER
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Jessika
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 19.08.2020
 Ordrenummer: 11069169

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		1.etg nord	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021
2	1 etg		1.etg nord ved nødutgang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021
3	1 etg		1.etg korridor sørvest	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021
4	1 etg		1.etg korridor sørvest ved nødutgang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2013	0816	Nei	Ok.	08.2021
5	2 etg		2.etg korridor sørvest ved nødutgang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021
6	2 etg		2.etg korridor sørvest	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2013	0816	Nei	Ok.	08.2021
7	2 etg		2.etg nord	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021
8	2 etg		2.etg nord	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1999	0816	Nei	Ok.	08.2021