

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Selja
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA

Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
Telefon:
Mobil: 47263975
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069009

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Hysnes Selja
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	7	7	0	0	0	0	0
Brannslanger	9	9	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: HASSELVIKA, 27.10.2020

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Selja
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA
 Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
 Telefon:
 Mobil: 47263975
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.10.2020
 Ordrenummer: 11069009

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	U etg		Kjeller under peisestue	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2010		Ok. Utskiftes 2021	10.2021
2	3 etg		Teknisk rom loft oppgang 1	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2012		Ok.	10.2021
3	3 etg		Teknisk rom loft oppgang 3	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2012		Ok.	10.2021
4	1 etg		Oppgang 1	Nexa	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	10.2021
5	1 etg		Peisestue	BFM	6	Pulver	ABC	B	2012		Ok.	10.2021
6	1 etg		oppgang 2 vaktrom	Nexa	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	10.2021
7	2 etg		Hvilende nattevakt	Nexa	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Selja
 Objektadresse: 7112 HASSELVIKA
 Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA
 Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
 Telefon: 47263975
 Mobil: 47263975
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.10.2020
 Ordrenummer: 11069009

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		Gang til peisestue	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1996	10.18	Nei	Ok.	10.2021
2	1 etg		oppgang 1 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021
3	2 etg		oppgang 1 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021
4	U etg		Oppgang 1 kjeller	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1996	10.18	Nei	Ok.	10.2021
5	1 etg		oppgang 2 vaktrom	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021
6	2 etg		Hvilende nattevakt	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021
7	U etg		Oppgang 3 kjeller	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1996	10.18	Nei	Ok.	10.2021
8	1 etg		Oppgang 3 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021
9	2 etg		oppgang 3 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2010	10.18	Nei	Ok.	10.2021