Årlig kontroll, nødlysanlegg

Kunde / Oppdragsgiver	
Firma/Navn	Indre Fosen Kommune
Kontaktperson	Stein Ivar Reinsbakken
Adresse	
Postnr / Sted	
Tlf	472 63 975
E-post	

Elektroinstallatør	
Firma:	DF Elektro
Kontaktperson	Bård Fenstad
Adresse	Teglverksveien 108
Post.nr / Sted	7105 Stadsbygd
TLF	95808020
E-post	Post@dfelektro.no

Anleggsadresse:	
Hysnes Helsefort	
Hysnesveien	8
7112	Hasselvika

Dato for kontroll:	21.12.2020
Kontrollert av:	Bård Fenstad
Sign:	Bård Fenstad

Bygning:	Bygning B: Adm.bygg
Lokasjon:	Plan 1 & 2
Anleggsdel:	Unntatt kinosal

Gjeldende regelverk	NEK EN 50172:2004 NS EN 1838
Brannklasse:	1
Risikoklasse:	2

Sentralisert:	Formel for leseavstand: L = Z x H
Nei	Z = 200 for gjennomlyste skilt
Forsyning:	
230V	



Generelt:

Det installerte anlegget er kontrollert etter gjeldende krav, avvik er utbedret ref. oversikt.

Armaturtype	Armaturplassering:	UF - Kurs nr.	NL ID	Testet / Kontrollert: 1 Time Backup	Armaturen er fysisk i orden, uten ladefeil.	Armaturen tilpasset lese avstand	Kommentar / Avvik
	1.etg						
ML -- LED	VF ved Resepsjon o/YD	Ford.A-F68	B-14	OK	OK	OK	
LL -- LED	VF Ved Resepsjon	Ford.A-F68	B-13	OK	OK		
ML -- LED	Før VF ved Resepsjon	Ford.A-F68	B-12	OK	OK	OK	
LL -- LED	Vestibyle / Resepsjon	Ford.A-F68	B-11	OK	OK		
LL -- LED	Vestibyle / Resepsjon	Ford.A-F68	B-07	OK	OK		
ML -- LED	Resepsjon	Ford.A-F66	B-05	OK	OK	OK	
LL -- LED	Resepsjon	Ford.A-F66	B-04	OK	OK		
LL -- LED	Foran heis	Ford.A-F66	B-03	OK	OK		
LL -- LED	Ved resepsjon	Ford.A-F66	B-06	OK	OK		
LL -- LED	WC-sone bak seil	Ford.A-F66	B-09	OK	OK		
LL -- LED	WC-sone bak seil	Ford.A-F66	B-10	OK	OK		
LL -- LED	Gang ved fordeling A	Ford.A-F74	B-16	OK	OK		
LL -- LED	Gang ved fordeling A	Ford.A-F74	B-17	OK	OK		
ML -- LED	Gang ved fordeling A	Ford.A-F74	B-18	OK	OK	OK	
LL -- LED	Vestibyle / trapperom	Ford.A-F78	B-20	OK	OK		
ML -- LED	Vestibyle / trapperom	Ford.A-F78	B-21	Nei	OK	OK	Holder ikke 1 Time
LL -- LED	Vestibyle / Trapperom	Ford.A-F78	B-23	OK	OK		
ML -- LED	VF over YD	Ford.A-F78	B-24	OK	OK	OK	
LL -- LED	Trapp til 2.etg	Ford.A-F78	B-19	OK	OK		
							Peisestue har ingen NL

Utbedring av evt. avvik etter årlig kontroll.

Utført vedlikehold etter årlig kontroll føres inn i vedlikeholdsjournal / loggbok for nødlysanlegget.

BB	= Batteribytte
NA	= Ny nødlysarmatur
LB	= Lyskildebytte

	Dato:	Utført av:
NA	25.01.2021	Jan P Finserås