Årlig kontroll, nødlysanlegg

Kunde / Oppdragsgiver	
Firma/Navn	Indre Fosen Kommune
Kontaktperson	Stein Ivar Reinsbakken
Adresse	
Postnr / Sted	
Tlf	472 63 975
E-post	

Elektroinstallatør	
Firma:	DF Elektro
Kontaktperson	Bård Fenstad
Adresse	Teglverksveien 108
Post.nr / Sted	7105 Stadsbygd
TLF	95808020
E-post	Post@dfelektro.no

Anleggsadresse:	
Hysnes Helsefort	
Hysnesveien	11
7112	Hasselvika

Dato for kontroll:	21.12.2020
Kontrollert av:	Bård Fenstad
Sign:	Bård Fenstad

Bygning:	Bygning B: Adm.bygg
Lokasjon:	Plan 1 & 2
Anleggsdel:	Unntatt kinosal

Gjeldende regelverk	NEK EN 50172:2004 NS EN 1838
Brannklasse:	1
Risikoklasse:	2

Sentralisert:	Formel for leseavstand: L = Z x H
Nei	Z = 200 for gjennomlyste skilt
Forsyning:	
230V	



Testet / Kontrollert :

Generelt:

Det installerte anlegget er kontrollert etter gjeldende krav, avvik er utbedret ref. oversikt.

Armaturtype	Armaturplassering:	UF - Kurs nr.	NL ID	1 Time Backup	Armaturen er fysisk i orden, uten ladefeil.	Armaturen tilpasset lese avstand	Kommentar / Avvik
	2.etg						
LL -- LED	Trapperom	Ford.A-78	B-32	ok	ok		
LL -- LED	Trapperom	Ford.A-78	B-33	Nei	ok		Holder ikke 1 Time
ML -- LED	Korridor v/heis	Ford.B-64	B-27	ok	ok	ok	
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-28	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-29	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-30	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-31	ok	ok		
ML -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-34	ok	ok	ok	
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-35	ok	ok		
ML -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-36	ok	ok	ok	
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-37	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-50	B-39	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-44	ok	ok		
LL -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-45	ok	ok		
ML -- LED	Korridor	Ford.B-64	B-46	ok	ok	ok	
LL -- LED	Møterom	Ford.B-54	B-47	ok	ok		
ML -- LED	Møterom	Ford.B-54	B-48	ok	ok	ok	
LL -- LED	Forrom kontorlandskap	Ford.B-50	B-38	ok	ok		
LL -- LED	Forrom kontorlandskap	Ford.B-50	B-40	ok	ok		
ML -- LED	Forrom kontorlandskap	Ford.B-52	B-41	ok	ok	ok	
LL -- LED	Kontorlandskap	Ford.B-52	B-42	ok	ok		
LL -- LED	Kontorlandskap	Ford.B-52	B-43	ok	ok		
ML -- LED	Kontorlandskap	Ford.B-52	B-49	ok	ok	ok	
LL -- LED	Kontorlandskap	Ford.B-52	B-50	ok	ok		

Utbedring av evt. avvik etter årlig kontroll.

Utført vedlikehold etter årlig kontroll føres inn i vedlikeholdsjournal / loggbok for nødlysanlegget.

BB	= Batteribytte
NA	= Ny nødlysarmatur
LB	= Lyskildebytte

	Dato:	Utført av:
BB	28.01.2021	Jan P Finserås