AUTORISERT ELINSTALLATØR

Årlig kontroll, nødlysanlegg

DF Elektro AS

Kunde / Oppdragsgiver	
Firma/Navn	Indre Fosen Kommune
Kontaktperson	Stein Ivar Reinsbakken
Adresse	
Postnr / Sted	
Tlf	472 63 975
E-post	

Elektroinstallatør	
Firma:	DF Elektro
Kontaktperson	Bård Fenstad
Adresse	Teglverksveien 108
Post.nr / Sted	7105 Stadsbygd
TLF	95808020
E-post	Post@dfelektro.no

Anleggsadresse:	
Hysnes Helsefort	
Hysnesveien	8
7112	Hasselvika

Dato for kontroll:	21.12.2020
Kontrollert av:	Bård Fenstad
Sign:	Bård Fenstad

Bygning:	Bygning C: Idrettsbygg
Lokasjon:	Plan 1
Anleggsdel:	i sin helhet

Gjeldende regelverk	NEK EN 50172:2004 NS EN 1838
Brannklasse:	1
Risikoklasse:	5

Sentralisert:	Formel for leseavstand: L = Z x H
Nei	Z = 200 for gjennomlyste skilt
Forsyning:	
230V	



Generelt:

Det installerte anlegget er kontrollert, feil/avvik er utbedret ref. oversikt.

Armaturtype	Armaturplassering:	UF - Kurs nr.	NL ID	Testet / Kontrollert: 1 Time Backup	Armaturen er fysisk i orden, uten ladefeil.	Armaturen tilpasset lese avstand	Kommentar / Avvik
ML -- LED	Over Ytterdør VF	432.101-F43	C-14	OK	OK	OK	
LL -- LED	Vindfang	432.101-F43	C-15	OK	OK		
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-17	OK	OK		
ML -- LED	Ved Vindfang	432.101-F43	C-10	OK	OK	OK	
LL -- LED	Repo plan 1	432.101-F43	C-18	Nei	Nei		Ladefeil, & Holder ikke 1 Time
ML -- LED	Gang plan 1	432.101-F67	C-12	OK	OK	OK	
LL -- LED	Treningsrom	432.101-F67	C-19	OK	OK		
LL -- LED	Treningsrom	432.101-F	C-20	OK	OK		
ML -- LED	Treningsrom	432.101-F67	C-01	OK	OK	OK	
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-22	OK	OK		
ML -- LED	Ytterdør mot park	432.101-F43	C-05	Nei	OK	OK	Holder ikke 1 Time
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-23	OK	OK		
LL -- LED	Treningsrom	432.101-F66	C-21	OK	OK		
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-24	OK	OK		
ML -- GEF 8w rør	Over dør gymsal	432.101-F53	C-07	Nei	OK	OK	Holder ikke 1 Time
ML -- GEF 8w rør	Over Ytterdør gymsal	432.101-F53	C-13	Nei	OK	OK	Holder ikke 1 Time
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-26	OK	OK		
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-16	OK	OK		
ML -- LED	Korridor	432.101-F43	C-06	OK	OK	OK	
ML -- LED	Korridor	432.101-F43	C-04	OK	OK	OK	
ML -- LED	Spinningrom	432.101-F41	C-11	OK	OK	OK	
ML -- LED	Gard. Herrer	432.101-F41	C-02	OK	OK	OK	
ML -- LED	Gard. Damer	432.101-F42	C-03	OK	OK	OK	
ML -- LED	HC-WC	432.101-F49	C-08	OK	OK	OK	
ML -- LED	Gard. Ansatte	432.101-F42	C-09	OK	OK	OK	
LL -- LED	Korridor	432.101-F43	C-25	OK	OK		

Utbedring av evt. avvik etter årlig kontroll.

Utført vedlikehold etter årlig kontroll føres inn i vedlikeholdsjournal / loggbok for nødlysanlegget.

BB	= Batteribytte
NA	= Ny nødlysarmatur
LB	= Lyskildebytte

	Dato:	Utført av:
BB	25.01.2021	Bård Fenstad
NA	25.01.2021	Bård Fenstad
NA	25.01.2021	Bård Fenstad
NA	25.01.2021	Bård Fenstad