

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder

Eiendom/ byggsted	Gnr. 32	Bnr. 39	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune Åfjord
	Adresse Staves lia 33				Postnr. 7170	Poststed Åfjord	

Ferdigattest

 Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest? ☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.

Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:

Dato

Type arbeider

Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:

Dato

Oppdatert dokumentasjon

Er det foretatt ikke søknadspåklagte endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?

☐ Ja☒ Nei

Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall

Sluttrapport av Dato vedlegges søknaden

 Vedlegg nr.
K -

Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.

Varmesystem

Energiforsyning		Varmefordeling		Ikke relevant
☐ Elektrisitet	☐ Sol	☐ Vannbåren gulvvarme	☐ Luftoppvarming	
☐ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vannbåren radioator	☐ Kamin/ovn/peis	
☐ Varmepumpe - luft	☐ Olje/parafin	☐ Elektriske varmekabler	☐ Annet	
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Annet	☐ Elektriske panelovner		
☐ Fjernvarme/spillvarme				

Erklæring

☒ Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	☒
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	☒
Redegjørelser/kart	F	-	☒
Gjennomføringsplan	G	1 - 1	☐
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	☒
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	☒
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	☒
Andre vedlegg	Q	2 - 3	☐

Underskrifter

Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4)	
Foretak Trøndelag Pipesenter AS		Navn	
Kontaktperson Nils J. Værnes	Telefon Mobiltelefon 97101111	Kontaktperson	Telefon Mobiltelefon
E-post nils@trondelagpipesenter.no		E-post	
Dato 24.08.2020	Underskrift	Dato	Underskrift
Gjentas med blokkbokstaver Nils J. Værnes		Gjentas med blokkbokstaver	

KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER:

☒ Ber om ferdiggattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

KONTROLL-OPPGAVE	KRAV DOKUMEN-TASJON	ANSVARLIG UTFØRENDE	KONTROLL DOKUMENTASJON	JA	NEI	MERKNADER
Type skorstein:						
☒ Tegl	☒ Monterings-anvisning	Firma	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrte effekt i kw?	X		
☐ Element:	☒ Iht. forskrifter	navn:	Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?	X		
Type.....	☐ Ev. beskrivelser	Trøndelag Pipesenter AS (org. 995 145 960)	Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?	X		
☐ Annet:			Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	X		
.....			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?	X		
Type rehabilitering			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?	X		
.....			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggeforskriften 752.410?	X		
Stabile Stålrør			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing?	X		
ovaliserte 110 x 160			Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?	X		
128 - 108						
Tiltakshaver: Stig Gilde			Navn Ansvarlig kontrollør:			
Adresse: Staves lia 33, 7170 Åfjord			Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)			
			Underskrift:			Dato: 24.08.2020



Foretaksregisteret NO 995 145 960 MVA
Mølnehaugen, 7318 AGDENES

Gjennomføringsplan



TRØNDELAG
PIPESENTER AS

www.trondelagpipesenter.no

Forbudsattest nr. NO-995-145-960 MVA

Signatur, ansv. søker



Dato

24.08.2020

Versjonsnr.

Adresse

Staves lia 33

Postnr.

7170

Kommune

Ålfjord

Beskrivelse av lagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring ersettes med dato når denne foreligger				Satt kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet			
Alle lagområder i tiltaket	Gnr.	Bnr.	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinn søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
PRO	Rehabilitering av skorstein	-	Trøndelag Pipesenter AS	☐	☐	☐	☐	☒	24.08.20	☒
SØK	Rehabilitering av skorstein	-	Trøndelag Pipesenter AS	☐	☐	☐	☐	☒	24.08.20	☒
UTF	Rehabilitering av skorstein	-	Trøndelag Pipesenter AS	☐	☐	☐	☐	☒	24.08.20	☒
		-	Org nr 995 145 960	☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐		

Kommunens saksnr.	Prosjektnr.
-------------------	-------------

Nullstill



Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	32	39					Åfjord
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Staves lia 33				7170	Åfjord	

Foretak	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Trøndelag Pipesenter AS	995 145 960

Ansvarsrett erklært dato	17.07.2020	Arbeidet innen ansvars- området er avsluttet	☒ Ja ☐ Nei
-----------------------------	------------	---	---

Ansvarsområde	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)
	PRO, SØK, UTF
	Beskrivelse av ansvarsområde
	Rehabilitering av skorstein

Ansvarlig for prosjektering:	
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:	
☐ Rammetillatelse	☐ Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse
☐ Midlertidig brukstillatelse	☒ Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:	
☐ Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest	
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)	
Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk?	☐ Ja ☒ Nei
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:	Dato
Type arbeider	

Ferdigattest	
☒ Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest	

Bekreftelser	
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.	
☒ Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt	
☐ Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.	

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.	
Dato	Foretakets underskrift
24.08.2020	 TRONDELAG PIPESENTER AS www.trondelagpipesenter.no
	Gjentas med blokkbokstaver
	Nils J. Værnes