



Årsrapport for typgodkjente minirensesanlegg

Kode for Type service

I = Igangkjørt
S = Ordinær service
E = Ekstra service

Kode for Avvik

LU = Luktproblemer
UB = Utløpsvann blakket
FB = Brukerfeil
FS = Problemer med flyteslam
SF = Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
KD = Problemer med kjemikaliedosering
AT = Andre tekniske problemer
BT = Behov for tømning av slam
DT = Dårlig tilgjengelighet til anlegget
KR = Service ikke utført
HB1 = Høy belastning (fra bolig)
HB2 = Høy belastning (overvann/drensvann)

Kode for Tilstand

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3.

1 = OK ved ankomst.
2 = Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket.
3A = Ikke ok ved avreise, leverantørens ansvar å følge opp.
3B = Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

År: **2020**
Leverandør: **Biovac**
Kommune: **5058 - Åfjord kommune**
Antall anlegg: **6**

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
16980					Hosenøya ,	FD 5pe MG offshore til SalMar Farming AS - Hosenøya	2014

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11268459	26.2.2020	S		1	1.1	< 20	---		6.5/10	
11289477	15.9.2020	S		1	1.5	< 20	---		6/10	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
17967					,	FD 5pe MG offshore m/hyg til SalMar Farming AS - 3090 UF 104 Stokksund/Krabbhoolmen	2015

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11268460	26.2.2020	S		1	1.1	< 20	---		6.5/8	
11289528	15.9.2020	S		1	1.5	< 20	---		6/10	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
18014					,	FD 5pe MG offshore m/hyg til SalMar Farming AS - Åfjord/Herfjord 1	2015

		Status			Driftsdata						
--	--	--------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11268461	26.2.2020	S		1	1.1	< 20	---		6.5/10	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
18459					,	FD 5pe MG offshore m/hyg til SalMar Farming AS - Farmannsøy/Roan	2015

Ordre nr		Dato	Status			Driftsdata				Kommentar
			Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	
11268462		26.2.2020	S		1	1.1	< 20	---		6.5/15
11289529		15.9.2020	S		1	1.5	< 20	---		6/14

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
18696					Bjugn - 336HAS , Froan	336HAS Gripp - D 5 p.e MG m/hyg-Offshore til Salmar Farming AS -	2016

Ordre nr		Dato	Status			Driftsdata				Kommentar
			Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	
11294046		16.10.2020	S	AT	2	0.06		---		Byttet slamtønne p.g.a lekkasje.

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
23007					Hamnarøy , Roan	Hamnarøy-SO158424 / P151146	2019

Ordre nr		Dato	Status			Driftsdata				Kommentar
			Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	
11292706		7.10.2020	S		1	1.5	< 20	---		6.5/14