

Johan Østerås
Petrusringen 7
7170 Åfjord

Deres ref.

Vår ref.
3228/2021//MAGSIL

Dato
11.03.2021

Oljelekkasje i vindindustriområde og drikkevann

Viser til din henvendelse vedrørende oljelekkasjer, epoxy og glassfiber i nedslagsfeltet til Grovlivetnet.

Som du skriver så står det endel vindturbiner i nedslagsfeltet til Grovlivetnet. Likeledes har vi vindturbiner i nedslagsfeltet til Stoksund vannverk, og til Roan vannverk. Henholdsvis vannkildene Midtlivetnet og Prestvatnet. Med noen få unntak står vindturbinene i yttergrensen til nedslagsfeltet, men problemstillingen vedrørende reint drikkevann, har vært tema siden starten av planleggingen av vindparkene. Åfjord kommune har gjennom hele prosesen hatt tett kontakt med mattilsynet.

Under anleggsarbeidet i Storheia vindpark har det vært et par hendelser der drikkevannskilden potensielt kunne blitt forurensset. Den ene hendelsen gjaldt valt av gravemaskin og utslipp av diesel i nedslagsfeltet. Den andre hendelsen gjaldt også veltet gravemaskin, men det ble etterhvert konkludert med at denne hadde veltet utenfor nedslagsfeltet. Første hendelse ble oppfulgt av utbygger. Deres undersøkelser er dokumentert i vedleggene 1 og 2.

Fosen vind har redegjort for utslipp av epoxy og glassfiber i vedleggene 3 og 4. Vedlagt følger sikkerhetsdatablad for turbinbladenes maling/coating, og oljer i turbinene. Vedlegg 5, 6, 7, 8 og 9.

Rutiner for måling av kjemikalier og mikropartikler spesielt med henblikk på vindparker er ikke etablert.

Kommunens internkontrollsystem for vannverk skal sikre at befolkningen får reint drikkevann. Ved ordinær drift gjelder driftsrutiner. Herunder prøvetaking ved kommunes vannverk, i henhold til prøvetakingsplan, vedlegg 10. Ved hendelser benyttes vedlagt beredskapsplan, vedlegg 11. Beredskapsplan er ikke revidert etter kommunasammenslåingen.

Håper ovenstående gir den informasjon du etterspør.



Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Magne Silseth
Fagleder VVA

Vedlegg

- 1 Hendelse gravemaskinvelt - rapport 11 09 2018
- 2 Hendelse gravemaskinvelt - avsluttende rapport
- 3 Tilbakemelding om forurensning og mikroplast
- 4 Tilbakemelding om forurensning og mikroplast Storheia
- 5 20210210_Dryfilm 498_92
- 6 20210210_Dryfilm 499_ER
- 7 20210210_Dryfilm 44252
- 8 Castrol Optigear Syntetic CT 320_girolje KVEN og HAR
- 9 Mobil DTE 10 EXEL 32 Hydraulikk olje_Kvenndal
- 10 Prøvetakingsplan 2021
- 11 Beredskapsplan