

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

MOTTATT
19 OKT. 2020
ÅFJORD KOMMUNE





Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekkliste og dokumentasjonsskjema.



NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

Alt skjultanlegg samt legging av varmekabel er utført av eier/bruker.
Montør har kontrollert varmekabel og utførelse av montasje, samt kontrollert utførelse av skjultanlegg.
Eier/bruker har skaffet alt materiell selv, untatt 1 stk. 10A, 1 stk. 20A og 3 stk. 16A Jordfeilautomater

Montør:	
Navn:	JOHANNESSEN TORKEL
Dato:	26.03-2020
Signatur:	

Kontrollert av:	
Navn:	JOHANNESSEN TORKEL
Dato:	26.03-2020
Signatur:	

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

MOTTATT

19 OKT. 2020

ÅFJORD KOMMUNE

FOSENKRAFT
INSTALLASJON

Installatør	
Firma/Navn:	Fosenkraft Elektro AS
Kontaktperson:	Vidar Wang
Adresse:	Emil Schanches gate 10
Postnr./Sted:	7160 BJUGN
Telefon:	72 52 04 20
E-post:	isolem@fosenkraft.no

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	HARSTAD, EDMUND
Kontaktperson:	
Adresse:	STØRDALSVEIEN 1080
Postnr./Sted:	7170 ÅFJORD
Telefon:	913 32 821
E-post:	

Ordre	
Ordrenummer:	136899

Kunde	
Kundenummer:	297

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	HARSTAD, EDMUND		
Adresse:	STØRDALSVEIEN 1080		
Postnr./Sted:	7170	ÅFJORD	SSB-nummer:

Rapportens omfang	
☐ Hele anlegget	☒ Anleggsdel: 2. etg. garasje

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom, det kan svares JA på ALLE sjekkpunkt i gruppen "Risikovurdering (Lav risiko)" er arbeidet å anse som "mindre oppdrag med lav risiko" og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5 Sikre dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at ufærende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

*1.A = Ikke Aktuelt

Sjekkpunkt					
Risikovurdering (Lav risiko)	JA	NEI	I.A*	Kommentar	
Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere fortsatt bruk?	☒	☐	☐		
Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?	☒	☐	☐		
Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene som er lagt til grunn i eksisterende installasjon?	☒	☐	☐		
Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?	☒	☐	☐		
Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne kategoriseres under del 7 i NEK 400?	☒	☐	☐		
Sluttkontroll (Lav risiko)	JA	NEI	I.A*	Kommentar	Verdi
Er kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden? [Ohm]	☒	☐	☐		0.00
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden? [MOhm]	☒	☐	☐		8.00
Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser nedenfor.	☒	☐	☐		
Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?	☒	☐	☐		
Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå, og bruk?	☒	☐	☐		
Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisning?	☒	☐	☐		
Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?	☒	☐	☐		
Er nødvendig merking av utstyr utført?	☒	☐	☐		
Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker bruk og vedlikehold?	☒	☐	☐		