

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-



## Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	66	455			7133	Brekstad	Ørland
	Postboks 6127						

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Rambøll	915251293

Ansvarsrett erklært dato	
-----------------------------	--

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll Prosjektering Geoteknikk

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
06.11.2018		Stein Vegar Rødseth



## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Rambøll	Org.nr 915251293	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Stein Vegar Rødseth</i>
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr.   Bnr.   Festnr.   Seksj.nr.   Bygn.nr.   Kommune 66   455         Ørland	Dato 06.11.2018	Postboks 6127
		Adresse	Poststed 7133 Brekstad

Kontrollbeskrivelse		Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontrollområde  Kontroll prosjektering geoteknikk	Multiconsult AS, 911826593	415332-1 Geoteknisk rapport	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	09.05.2018			
	Multiconsult AS, 911826593	10201814-RIGberg-NOT-001 Ingeniørgeologisk vurdering		09.05.2018			
	Multiconsult AS, 911826593	10201814-RIGberg-NOT-002 Ingeniørgeologisk vurdering		05.11.2018			
	Multiconsult AS, 911826593	Dokumentasjon kvalitetsikringsystem		09.05.2018			