

12/1181

Vår saksbehandler Ellen Belsom, tel 97 65 44 27

Vår dato
2012-04-26
Tidligere dato

Vår referanse
2007/01318-078/FB/853
Tidligere referanse

Til
Ørland kommune

Kopi til

7129 BREKSTAD

Søknad om tillatelse til tiltak. Kråkvåg fort

Som Ørland kommune er kjent med, er Kråkvåg fort formelt nedlagt, og man er i gang med å tømme anleggene for Forsvarets utstyr og installasjoner. Samtlige sikrings- og gjenstøpings-arbeider vil skje i løpet av 2012. Vedlagt følger søknader om tiltak på følgende eiendommer på Kråkvåg og Storfosna:

Gnr. 59 bnr 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 og 47

Gnr. 60 bnr 139

Eiendommene gnr 59 og bnr 41 og 42 Gjelhaugen ble sikret i 2010, etter forutgående godkjenning fra Ørland kommune. Vedlagt følger rapport vedr disse arbeidene, samt resultat av analyse som ble foretatt av malingsprøver på disse installasjonene.

Arbeidene vil skje ihht de rutiner og standarder som gjelder for vår virksomhet, hvor fokuset på miljømessige forhold har topp prioritet. Skifte Eiendoms rive- og sikringsstandard, samt prinsippskisse ved gjenstøping av åpninger følger vedlagt.

Det er utarbeidet egen miljøsaneringsbeskrivelse på tilsvarende anlegg på Nes fort i Lødingen kommune, og vi vil følge samme oppskrift ved nedmontering og sikring av objekter på Kråkvåg fort som vi gjør på Nes fort, hvor man har mange av de samme objektene som befinner seg på Kråkvåg, og som er bygget opp på nøyaktig samme måte, og ved bruk av samme type materiale. Miljøsaneringsbeskrivelsen følger vedlagt.

Ta gjerne kontakt dersom det er ønske om ytterligere opplysninger, ev befaringer.

Vennlig hilsen



Ellen Belsom
Prosjektleder

Postadresse	Besøksadresse	Fakturaadresse	Telefon	E-postadresse	Org. nr.	Vedlegg
Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo		Fakturasenteret Postboks 4394 2308 Hamar	815 70 400 Telefaks	post@forsvarsbygg.no Internett www.skifte.no	975 950 662 Bankkonto 4714 10 00272	

Vedlegg: 2 stk. blankett 5174
Prinsippskisse for gjenstøping av åpninger
Skifte Eiendoms rive- og sikringsstandard
Analyseresultat vedr prøver av malingen på betong, Gjelhaugen
Rapport 3.12.10 vedr sikringsarbeider Gjelhaugen
Miljøsaneringsbeskrivelse for objekter på Nes fort.
