



Ørland kommune

Møbelregistrering Hårberg skole

Utgave: 1

Dato: 31.10.17

DOKUMENTINFORMASJON

Oppdragsgiver:	Ørland kommune
Rapporttittel:	Møbelregistrering Hårberg skole
Utgave/dato:	1/ 31/10 2017
Filnavn:	Møbelregistrering Hårberg.docx
Arkiv ID	
Oppdrag:	612481-176940–Interiørarbeider
Oppdragsleder:	Bente Rødahl
Avdeling:	ARK, Interiør
Fag	Skoler
Skrevet av:	Astrid Skogvang
Kvalitetskontroll:	Leif Arne Skei
Asplan Viak AS	www.asplanviak.no

FORORD

I forbindelse med prosjektering av ny barneskole på Brekstad, har Asplan Viak vært engasjert av Ørland kommune for å registere møbler på Håberg barneskole. Driften på Håberg skole skal avvikles når den nye barneskolen står klar, og oppdraget har vært å vurdere hvilke av de eksisterende møblene som kan bli med inn i nytt skolebygg og ikke.

Astrid Skogvang og Bente Rødahl har vært kontaktpersoner for oppdraget.

Trondheim, 27.10.2017

Astrid Skogvang / Bente Rødahl

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	MØBLER SOM BØR ERSTATTES	4
2	MØBLER SOM KAN BEVARES	6

1 MØBLER SOM BØR ERSTATTES

I gjennomgang av møbler som anbefales erstattet går vi ikke gjennom enkeltobjekter, kun de større «møbelgruppene» som vi ikke ser som hensiktsmessig å bevare.

ADMINISTRASJON

Møbler og inventar som bør erstattes av nytt

- Kontorpulter: ingen av pultene har hev-senk funksjon.
- Skap og reoler: ikke solid kvalitet, ikke enhetlig utseende.

LÆRERARBEIDSAREALER / PERSONALROM

Møbler og inventar som bør erstattes av nytt

- Pulter: ingen pulter er like; ulike høyder, bredder, dybder og materialer
- Skillevegger: for høye, lydreflekterende (hard overflate), ikke pene å se på
- Hyller (delvis integrert i skillevegger): rotete system. Nytt hyllesystem bør være mer helhetlig, evt. uttrekkbart skap på side av arbeidspult.
- Sofagrupper personal: tunge å flytte på, romstore ift. hvor mange personer som kan sitte sammen rundt ett bord. Gamle og litt slitt utseende.
- Reoler: innebygd hylle / lærerbibl: denne kan naturlig nok ikke beholdes v. flytting.

UNDERVISNINGSAREALER

Møbler og inventar som bør erstattes av nytt

- Elevpulter: (for) store og tunge. Vanskelig å flytte om på både for elever og lærere, samt rengjøringspersonell. (Behov for dette iflg. de ansatte.) Ulikt understell som gi varierte høyder, en del sår og skader i bordplater.
- Elevstoler: tunge og uhåndterlige for mange av elevene; ved rydding klarer de ikke henge de opp på pulten slik de «skal». Lite hensiktsmessig for rengjøringspersonell.
- Skap, elevkommoder, hyller etc.: varierende kvalitet, utseende og funksjonalitet. De fleste har skader som kan være dyre å reparere.

GARDEROBER ELEVER

(Nye hyller og møblement del av tot.entreprise)

GARDEROBER LÆRERE

Møbler og inventar som bør erstattes av nytt

- Låsbare skap: uten benk, skader på en del av dørfrontene. Må erstattes av type med benk foran i tråd med møbleringsplan for ny skole.

FELLESAREALER






Møbler som bør erstattes av nytt

- Sofa 7.kl: relativt ny sofa, men denne kan IKKE stå i fellesarealer ny skole pga krav til brannsikre materialer. Møblering i fellesarealer 2.etg på ny skole må ha dokumentasjon på tilstrekkelig brannmotstand. Dette et generelt krav som alle bør gjøres oppmerksom på slik at fellesarealer ikke blir møblert med gjenstander som ikke er klarert.

2 MØBLER SOM KAN BEVARES

Møbler som kan bevares er dokumentert i bildeoversikt som følger:

ADMINISTRASJON

			
1. Capisto-stol 4 stk	2. "Ergo-krakk" på hjul 3 stk	3. Caféstol 2 stk	4. Cafébord Ø=90 cm 2 stk
			
5. Cafébord Ø=70 cm 1 stk	6. Møtebord 80 x 180 cm 1 stk	7. Skap 160x 45 cm 1 stk	8. Stol m. hull i rygg, bjørk 33 stk
	(bilde mangler)		
9. Stol, bjørk 14 stk	10. Arkivskap stål (45x60x160 cm) 1 stk		

LÆRERARBEIDSAREALER

LÆRERARBEIDSAREALER



11. Stol Haag
25 stk



12. Understell konferansebord
3 stk

13. Bord v. plotter
1 stk

14. Tidsskrifthyll m. lagring
1 stk

LÆRERGARDEROBE



15. Hattehyller m. knaggrekke
og skohyller l=90 cm
5 stk

UNDERVISNINGSAREALER



16. Ståkateter på hjul
5 stk



17. Krakker (stables)
ca. 30 stk



18. Arkivhyller, 90x55 cm
18 stk




19. Sløydbenker
12 stk



20. Kortrapper
3 stk

FELLESAREALER



KOMMENTARER BILDER

12. Det er ønske om separate bordplater for lettere oppdeling av bordene ved behov.

15. Ser et behov for sonedeling også i lærergarderobe: en del som «grovgarderobe» med hattehylle som vist her, og resterende areal med skap m/benk som vist i møbleringsplanene.

18. Arkivhyller står per i dag i elevbiblioteket. Vi forslår disse brukt i lager/arkiv; de er solide og uten skader, men fremstår likevel som gamle og slitt utseendemessig.