

REGISTRERING AV HUS

Plass for fotografier



Plass for planskisse (1 ruteside = 1 meter)

A hand-drawn floor plan of a rectangular room on graph paper. The room is 990 units wide and 540 units high. A north arrow is located in the bottom right corner.

44		VERNEVERDI									
EGENVERDI				SOM DEL AV MILJØ				Vurderingen utført av			
Hey	Midd.	Lav	Ingen	Hey	Midd.	Lav	Ingen	Dato	Underskrift		
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	8/7-80	R. Tårnesvik		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	/			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	/			

BYGGEMÅTE M. M.	17	UNDERBYGNINGENS KONSTRUKSJON	V	1. Grunnmur	☒ ☐ ☐	2. Pilarer, laftestein e. l.	☐ ☐ ☐	Merknad													
	18	KJELLERENS/UNDER-ETASJ. UTNYTTING M. M.	V	1. Oppfylt	☒ ☐ ☐	2. Ganghøyde	☐ ☐ ☐	3. Kryperom	☐ ☐ ☐	4. Åpen	☐ ☐ ☐	Merknad									
	19	YTTERVEGGENS KONSTRUKSJON	V	1. Tre-	☒ ☐ ☐	2. Mur-	☐ ☐ ☐	3. Støpt	☐ ☐ ☐	Merknad											
				4. Metall-	☐ ☐ ☐	5. Blandings-	☐ ☐ ☐	9. Annet	☐ ☐ ☐												
	20	FASADEKLEDNING	V	1. Ingen	☐ ☐ ☐	2. Jord, torv	☐ ☐ ☐	3. Tre	☒ ☐ ☐	4. Stein	☐ ☐ ☐	Merknad									
				5. Sement-	☐ ☐ ☐	6. Plater	☐ ☐ ☐	7. Papp, plast	☐ ☐ ☐	9. Annet	☐ ☐ ☐										
	21	TAKFORM	V	1. Saltak	☒ ☐ ☐	2. Valm m.m.	☐ ☐ ☐	3. Pult, flatt	☐ ☐ ☐	4. Hvelv, kup.	☐ ☐ ☐	9. Annet	☐ ☐ ☐	Merknad							
	22	TAKTEKKINGS-MATERIALE	V	1. Never, torv	☐ ☐ ☐	2. Tre	☐ ☐ ☐	3. Naturstein	☐ ☐ ☐	4. Teglstien	☐ ☐ ☐	Merknad									
				5. Sementstein	☐ ☐ ☐	6. Plater	☒ ☐ ☐	7. Papp, plast	☐ ☐ ☐	9. Annet	☐ ☐ ☐										
	23	ANTALL ETASJER	V	1et.	☒	1 1/2	☐	2et.	☐	2 1/2	☐	3et.	☐	3 1/2	☐	4et.	☐	4 1/2	☐	5 o.m.	☐
24	HOVEDMÅL I PLAN	V	Lengde	990			Bredde	540			Skorsteiner	0	stk.	Merknad							
25	ANTALL SKORSTEINER	V																			
26	PLANFORM (fylles ikke ut)													Merknad							
27	STILPREG (fylles ikke ut)													Merknad							
ALDER, VEDLIKEHOLD, SIKRING M. M.	28	TIDFESTING/ BYGGEGÅR	0	Tidskode	☐ ☐ ☐	Merknad															
	29	TILBYGGING/ OMBYGGING	X	Tidskode 1	☐ ☐ ☐	2	☐ ☐ ☐	3	☐ ☐ ☐	Merknad											
	30	FLYTTING	X	Tidskode 1	☐ ☐ ☐	2	☐ ☐ ☐	3	☐ ☐ ☐	Merknad											
	31	REKET/BRENT/ FALT I RUIN	X	Tidskode	☐ ☐ ☐	Merknad															
	32	VEDLIKEHOLDS-SITUASJON	V	1. God stand	☒	2. Beg. forfall	☐ ☐ ☐	3. Framskredet forfall	☐ ☐ ☐	4. Ruin	☐	Merknad									
	33	OFFENTLIGE TILTAK SOM KAN BERØRE HUSET	V	1. Ingen	☒	2. Saner.-plan	☐	3. Regul.-plan	☐	4. Veg.-plan	☐	5. Byggepl. huset selv	☐	6. Byggepl. andre hus	☐	7. Vass-drags-plan	☐	9. Annet	☐		
	34	EIERS/BRUKERS MENING OM HUSET	V	1. Bevaring på stedet	☒	2. Bevaring annet sted på samme eiendom	☐	3. Flytting/salg til annen eiend.	☐	4. Forfall/riving for godt	☐										
35	FREDNING/SIKRING	V	1. Ingen fredning/sikring	☒	2. Fredet etter lov	☐	3. Sikret v/offentlig vedtak	☐	4. Sikret v/offentlig erverv	☐											

Signaler for kontrollfeltene:

- ☒ - rubrikken utfyllt, opplysningen sikker
☐ - " " " " usikker/mangelfull
☐ - " ikke " " mangler
☒ - " " " " rubrikken irrelevant

☐ - fylles ut med kodesiffer

☐ - fylles ut med kryss

FORSKJELLIGE OPPLYSNINGER	36	KARTFESTET PÅ ØKONOMISK KARTVERK ?	Ja	☒	Nei	☐	
	37	REGISTRERT/OPPMÅLT FØR ?	Ja	☐	Nei	☒	
	38	ELDRE FOTOGRAFIER/TEGNINGER ?	Ja	☐	Nei	☒	
	39	BRANNFORSIKRINGSSKAP	Vesta Høgea				
	40	INNSKRIFTER, DEKOR M. M.	X				
	41	BYGGHERRE	0				
	42	BYGGMESTER/ARKITEKT	0				
	43	ANDRE OPPLYSNINGER					
	DENNE REGISTRERINGEN ER UTFØRT:						
	Bjørn 8/7 -80 Randi Tarnusvik Sted Date Underskrift						
REGISTRERINGEN ER UTFØRT/SUPLERT/AJOURFØRT:							
/ /							