| Kommunens saksnr. | Vedlegg | Side |
|---|---|---|
| 2019/1634 | G 1 | 2 av 4 |

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

## Gjennomføringsplan

| Versjonsnr. | Dato | Signatur, ansv. søker |
|---|---|---|
| 5 | 01.09.20 | Marie A Gausen |

| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Adresse | Postnr. | Poststed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | 14 | | | | Ørland | Uthaugsveien 110 | 7130 | Brekstad |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett | Tiltaks-klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PRO | Lydforhold og vibrasjoner: | 2 | Norconsult AS - 962392687 | ☐ | ☑ 25.08.20 | ☐ | ☐ | ☑ |
| | Nye konstruksjoner er angitt med lydkrav for | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | å tilfredstille TEK17, selv om funksjonskravet | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | i TEK17 ikke nødvendigvis er oppfylt med | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | delvis eksisterende konstruksjoner | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |