

Ørland Kommune
Alf Nebbs Gate 1
7160 BJUGN

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse

Bolig
Prestdalsveien 2
7160 BJUGN
Bueiningsnr: H0101
Målerplassering:
Strømmåler: 13529985

Anleggsnr.
730200021001

Inspektør
Amund Skorild

Rapportnr:
31983

Dato for kontroll:
01.09.2020

Utskriftsdato
10.09.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 730200021001 utført den 01.09.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 10.09.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 01.10.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen
Nettselskapet As

Amund Skorild
Tilsynsingeniør

Målepunktadresse

Bolig
Prestdalsveien 2
7160 BJUGN

Bueiningsnr: H0101

Målerplassering:

Strømmåler: 13529985

Anleggsnr.

730200021001

Inspektør

Amund Skorild

Rapportnr:

31983

Dato for kontroll:

01.09.2020

Utskriftsdato

10.09.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Inntak**

1. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28
Inntaksboks på loft var ikke betryggende festet.

Kjeller

2. Bevegelig ledning for flyttbart utstyr manglet plugg. Jf. FEL § 38
Lysarmatur manglet støpsel.

Garasje

3. Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. Jf. FEL § 17
Garasje var avlåst for inspeksjon.

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato

Underskrift montør

.

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

dle@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax