

ØRLAND KOMMUNE
BYGGESAK
7160 BJUGN

Deres referanse:
2020/7343
Hanna Surgai

Vår referanse:
Emil Sundseth

Dato:
23.10.2020

REHABILITERING AV PIPE 10/63, NESVEIEN 657 – MORTEN ANDRESEN

Søknad om ferdigattest

Det søkes herved om ferdigattest for ovennevnte tiltak.

Det er innsatt nytt innerrør og ett eksisterende ildsted er remontert.

Kontrollplan følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Emil Sundseth

FOSENHUS AS

Følgende er vedlagt søknaden:

- Søknad om ferdigattest
- Revidert gjennomføringsplan
- Kontrollskjema



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	10	63					Ørland
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Nesveien 657				7165	Øksvoll	

Ferdigattest	
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest?	☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspåtlitte endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
☐ Ja ☒ Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall	
Sluttrapport av	Dato
vedlegges søknaden	
Vedlegg nr. K -	
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.	

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
☐ Elektrisitet	☐ Sol	☐ Vannbåren gulvvarme	☐ Luftoppvarming
☐ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vannbåren radioator	☐ Kamin/ovn/peis
☐ Varmepumpe - luft	☐ Olje/parafin	☐ Elektriske varmekabler	☐ Annet
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Annet	☐ Elektriske panelovner	
☐ Fjernvarme/spillvarme			
			☐ Ikke relevant

Erklæring	
☐	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	☒
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	☒
Redegjørelser/kart	F	-	☒
Gjennomføringsplan	G	1 – 1	☐
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	☒
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	☒
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	☒
Andre vedlegg	Q	1 – 1	☐

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4)	
Foretak Fosenhus AS		Navn	
Organisasjonsnummer 846797122		Organisasjonsnummer	
Kontaktperson Emil Sundseth	Telefon 938 61 752	Kontaktperson	Telefon
E-post emil@fosenhus.no		E-post	
Dato 23.10.2020	Underskrift <i>Emil Sundseth</i>	Dato	Underskrift
Gjentas med blokkbokstaver EMIL SUNDSETH		Gjentas med blokkbokstaver	

Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Sign. Ansv. søker
Ørland 10 63 Nesveien 657, 7165 OKSVOLL 23.10.2020 *Eivind Sandseth*

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erkjæring om ansvarett	Tiltaksklasse	Foretakets navn
PRO hele tiltaket.	PRO av brannsikkerhet, samt nytt rør.	1	846797122 FOSENHUS AS

Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn
UTF hele tiltaket.	UTF innsetting av nytt rør og remontering ildsteder.	1	846797122 FOSENHUS AS

Søknad om rammetiltakelse
Søknad om igangsettings-tiltakelse /ett-trinn søknad
Søknad om midlertidig bruktillatelse
Søknad om ferdigattest
Arbeidet innenfor ansvaret er avsluttet

02.10.20

X

Søknad om rammetiltakelse
Søknad om igangsettings-tiltakelse /ett-trinn søknad
Søknad om midlertidig bruktillatelse
Søknad om ferdigattest
Arbeidet innenfor ansvaret er avsluttet

23.10.20

X

KONTROLLPLANSKJEMA FOR: REHABILITERING AV SKORSTEIN

Skorstein nummer ☒ (telles fra venstre not høyre når du står med fronten mot hovedinngangen på bygget.)

Gnr/Bnr:

1.KONTROLL-OPPGAVE	2.KRAV DOKUMEN - TASJON	3.ANSVARLIG UTFØRENDE	4.KONTROLL DOKUMENTASJON	5.JA	6.NEI	7.MERKNADER
Type skorstein:						
☒ Tegl	☒ Monterings-anvisning	Firmanavn: <i>Fosen Hus AS</i>	Det bekreftes at skorsteinen har riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrte effekt i kw?	☒		
☐ Element:	☐ Iht. forskrifter		Er samme ildsted som var tilkoblet skorsteinen før rehabiliteringen remontert, og i henhold til gjeldende monteringsanvisning og forskrifter?	☒		
☐ Stål:	☐ Ev. beskrivelser		Er det montert nytt ildsted, og i henhold til gjeldende monteringsanvisning og forskrifter?		☒	
☐ Betong:			Det bekreftes at beslag og godkjente toppavslutninger på skorstein er utført iht. monteringsveiledning/gjeldende lover og forskrifter, samt utført slik at dette ikke er til hinder for feiling og tilsyn.	☒		
Type.....		Personlig ansvarlig: <i>Frank</i>	Det bekreftes at takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiling, er i samsvar med gjeldende forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak.	☒		
☐ Annet:		<i>Skorsteinen</i>	Det bekreftes at skorsteinen er oppført/rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning som er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og tilfredstiller krav til tilgjengelighet for feiling.	☒		
.....						
Type rehabilitering						
<i>Montering av</i>						
<i>Stålpipe</i>						

Tiltakshaver: <i>Frank Tømtan</i>	Navn Ansvarlig kontrollør: <i>FRANK TØRSTEINSEN</i>
Adresse:	Underskrift: <i>Frank Tømtan</i>
	Dato: <i>23.10.2020</i>