

**Plan for uavhengig kontroll**

Ansvarlig kontrollerende	Føretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende
	Norconsult AS	962392687	2021-02-15		Kristian Aune

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	16	63			Bjugn		Kottengveien 50	7160	Bjugn

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt til takshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Geoteknikk PRO	Rambøll Norge AS 915251293	Geotekniske prosjekteringsrapport Geotekniske datarapport Rutiner for kvalitetsikring av utført arbeid Dokumentasjon på at rutiner for kvalitetsikring er utført	2020-03-17	Ingen		