

Fra: Raaen Emil (Emil.Raaen@orland.kommune.no)

Sendt: 18.02.2021 21:51:24

Til: Engen Thomas; Mekkes-Roodbol Petra

Kopi:

Emne: Fwd: PS 13/2021 - Supplerende informasjon til planutvalgsmøte 19.02.2021

Vedlegg: Uttalelse tredjepartskontrollør.pdf; Rapport tredjepartskontroll.pdf; Soner snitt.pdf

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Hans Ola Hovde <hansola@grontvedt-nutri.no>

Dato: 18. februar 2021 kl. 21:02:27 CET

Til: Eide Hans <Hans.Eide@orland.kommune.no>

Kopi: Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, Raaen Emil <Emil.Raaen@orland.kommune.no>, Myrvold Tom <Tom.Myrvold@orland.kommune.no>

Emne: PS 13/2021 - Supplerende informasjon til planutvalgsmøte 19.02.2021

Hei Hans,

Ber om at denne informasjonen oversendes planutvalgets medlemmer i god tid før møtet i morgen.

Etter vi leste administrasjonens innstilling til saken om vår propantank ser vi behov for å supplere med informasjon rundt de gaste tekniske spørsmål som fortsatt virker å foreligge.

Vi har derfor engasjert Isovalor/Returgass som er akkreditert tredjepartskontrollør for tiltaket, til å gå gjennom innstillingen og svare opp der det er uklarheter og misforståelser.

Deres tilbakemelding ligger i vedlagt epost, men jeg oppsummerer også kort med egne ord her:

- Det er foretatt uavhengig kontroll uten spesielle merknader til sikkerheten
- Merknader fra DSB og FBRT er generelle og behandler ikke dette spesifikke anlegget slik prosjekteringen og kontrollen gjør.
- Ny temaveiledning har ikke tabell for minsteavstander for denne størrelse anlegg, men i dette tilfellet vil brannveggen rundt tanken nulle ut minsteavstander, i tillegg beskytter den mot fysiske skader fra land og sjø.
- 3. part kontrollør ville akseptert mindre EX soner i dette tilfellet og viser til at risiko for eksplosiv atmosfære på denne lokaliteten er ekstremt lav – ned mot null.
- Prosjekteringen er relevant for anlegget og det er gjort tiltak i form av brannmurer mot eksisterende bebyggelse (for å beskytte tank i tilfelle brann i bygningene)
- Det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for drift av anlegget.

Kontrolløren har samtidig jobbet ekstra for å få ferdigstilt rapporten fra ferdigbefaringen på anlegget, slik at denne også er vedlagt denne epost.

Best regards

Hans Ola Hovde

Technical Manager



I  Telephone -47 93 40 98 30 I  Office – 47 72 52 30 90 I  hansola@grontvedt-nutri.no I  www.grontvedtnutri.no