

## Sluttrapport avfall for Nausthylla 51; Gnr 84 Bnr 71 i Bjugn

Avfallet ble samlet og levert Gjenvinningsstasjonen i Bjugn over tidsperioden 2018-2020 etter som arbeidet på eiendommen skred frem. Avfallet ble transportert i kassevogn/på liten tilhenger av eier i mange omganger. Det ble ikke mottatt kvittering for levert avfall.

| Type avfall                                 | Mengde      | Lever/ansvarlig                         |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Standard trelast                            | 1 kubikk    | Ivaretatt som ved/OH                    |
| Impregneret trelast                         | 1 kubikk    | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH<br>Asfaltplater/gipsplater      | 0,5 kubikk  | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH<br>Glava isolasjon/isoporrester | 0,5 kubikk  | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH<br>Plastemballasje/vindduk      | 0,5 kubikk  | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH<br>Avkapp Takplater             | 0,1 kubikk  | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH<br>Elektrisk avfall             | 0,01 kubikk | Fjernet av elektriker/ Elektro<br>Fosen |
| Avfall rørlegger                            | 0,01 kubikk | Fjernet av rørlegger/Fosen VVS          |
| Papprester/emballasje                       | 0,5 kubikk  | Lever avfallsmottak<br>Bjugn i flere    |
| omganger/OH                                 |             |                                         |

Stjørda 19/2-2021

Odd Haugsbak