

BORSTAD TRANSPORT

Tømmerapport

Utført for:

Retura Sør-Trøndelag AS

Tømming av:

Kommune, Gnr/Bnr:

Avtalekunde:

Kontaktperson:

Kontakt telefon:

72486770

Virksomhetens adresse:

Grønnøra

7301 ORKANGER

Arbeidssted og beliggenhet av tank:

Type utskiller:

Fettutskiller

Størrelse m3:

Avløpskilde:

Coop Extra

Utført dato: 14.05.2020

Utført av: Børstad Transport AS

Belastning

DIMENSJONERENDE BELASTNING:	
1. Antall utendørs vaskeplasser x 1m3. Oppgi belastning i m3	
2. Antall innendørs vaskeplasser x 2m3. Oppgi belastning i m3	
3. Antall spylekraner <= 2 stk. 1/2" = 2m3 3/4" = 4m3 Oppgi belastning i m3	
4. Antall spylekraner > 2 stk. 1/2" = 4m3 3/4" = 8m3 Oppgi belastning i m3	
5. Antall innendørs bilvaskemaskiner x 4m3. Oppgi belastning i m3	
5. Spesialvaskemaskin. Oppgi belastning i m3 i hht leverandør eller kunde	
SUM pkt 1 - 5 i m3	
Vaskemiddel	
Type vaskemiddel	
Godkjent	
Virksomhet	
Type virksomhet	Coop Extra
Vannprøve:	Nei
Prøvetakingskumme:	Nei

Tankkontroll

Tanken er kontrollert etter følgende generelle punkter:	
Oksygenmåling og arbeidssertifikat i henhold til Arbeidstilsynets bestemmelser nr 14.	☐
Rengjøring av innløp, utløp og overløp	☒
Staking av overløp	☐
Vatring av overløp	☐
Justering av oljeoverløp	☐
Kontroll av tankens horisontering	☐
Visuell kontroll av overflatebehandling	☐
Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd	☒
Tanken er vurdert til å være tett og funksjonsdyktig	☒
Kontroll av anoder, under 50% skal disse byttes	☐

Tømmedeclarasjon

TØMMEDEKLARASJON			
Sandfang (liter)	0.00		
Oljefase (liter)	0.00		
Slam (liter)	0.00		
Fett (liter)	600.00		
Declarasjonsnr. oljefase			
Declarasjonsnr. slam			
Ref. Ordrenr.	1252.4		
Kommentar	Ok		
Signaturer			
Kunde, navn og signatur			
Operatør sign	Joakim	5/14/2020 12:00:00 AM	