


Gnr/Bnr 64/7	Adresse: Grandveien 308, 7130 BREKSTAD	Side: 1 av 3
ID: 183396862	Byggtype: Ukjent	Dato: 2019-06-04

Eier: Lisbet Sørensen	Tiltaksplikt:
Sak: 81-64/7-RAP-C-024-A01 Naborapport 6-0-24	Ja



Byggeår 1899. To etasjer. Uisolerte tømmervegger. Ingen isolasjon mot kaldt loft. Ingen isolasjon i skrått tak. 150 mm isolasjon mot kaldt loft over sov 1. Enkle, 2-lags og koblede vinduer. Klaffe- og spalteventiler. Påbygg fra 1948 (Kontor/inngangsparti): Antatt uisolerte vegger i flyplank. Påbygg fra 1979: Bad og birom.

Lden, ute: 66,3 dB	Beregnete lydnivåer inne (dB)		
Rom	LpA,ekv,24t før tiltak	LpA,ekv,24t etter tiltak	Tiltak:
Kjøkken	40		Ingen tiltak nødvendig.
Stue 1	39		Ingen tiltak nødvendig.
Kontor	43	42	Ett vindu skiftes. Én lydventil installeres.
Stue 2	41		Ingen tiltak nødvendig.
Loftstue	43	40	Ett vindu skiftes. Én lydventil installeres.
Sov 1	46	42	To vinduer og én verandadør skiftes. Én lydventil installeres. Innvendig tiltak på skrått tak.
Sov 2	42	42	Ett vindu skiftes. Én lydventil installeres.
Sov 3	45	42	Ett vindu skiftes. To lydventiler installeres.
Sov 4	47	42	Ett vindu skiftes. Én lydventil installeres. Innvendig tiltak på skrått tak.

Generell beskrivelse av tiltak:
Syv vinduer og én verandadør skiftes.
Syv lydventiler installeres.

Innvendig tiltak på skrått tak i to rom: Innvendig 2 x 13 mm gipsplater.

Ventiler i yttervegg (vegg- og karmventiler) som ikke blir byttet ut i rom med tiltak, må tettes.


Plassering av tiltak er angitt på planskisse.

Gnr/Bnr 64/7	Adresse: Grandveien 308, 7130 BREKSTAD	Side: 2 av 3
ID: 183396862	Byggtype: Ukjent	Dato: 2019-06-04

Beskrivelse av bruksenhet:

Gnr/Bnr 64/7	Adresse: Grandveien 308, 7130 BREKSTAD	Side: 3 av 3
ID: 183396862	Byggtype: Ukjent	Dato: 2019-06-04

Planskisse med markering av tiltak. 1. etasje:



Planskisse med markering av tiltak. 2. etasje:

