

NOTAT

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| OPPDRA� | Havneveien 32, Ørland kommune | DOKUMENTKODE | 41-74/206-NOT-M-002-A |
| EMNE | Sluttrapport forurensset grunn | TILGJENGELIGHET | Åpen |
| OPPDRA�SGIVER | Forsvarsbygg | OPPDRA�SLEDER | Pål M. H. Sommervik |
| KONTAKTPERSON | Hanne Gjestvang | SAKSBEHANDLER | Beth Paludan Carlsen |
| KOPI | | ANSVARLIG ENHET | 10234012 Miljøgeologi Midt |

SAMMENDRAG

I forbindelse med utbygging av Ørland flystasjon har entreprenør AF Decom utført sanering av forurensset grunn rundt bygningsmassen som rives i rød støysone. Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg som miljøgeologiskrådgiver for prosjektet.

Foreliggende notat dokumenterer håndtering av forurensset grunn ved Havneveien 32 i Ørland kommune.

1 Innledning

Multiconsult Norge AS er engasjert av Forsvarsbygg som miljøgeologiskrådgiver i forbindelse med riving av bygningsmassen i rød støysone ved Ørland flystasjon. Prosjektet omfatter riving av rundt 130 boliger.

Foreliggende notat dokumenterer håndteringen av forurensset grunn ved Havneveien 32 i Ørland kommune. Oppstartsmøte med gjennomgang av rutinene for håndtering av masser i prosjektet ble gjennomført i juni 2020. På møtet deltok Forsvarsbygg, AF Decom og Multiconsult.

Grunnlag for arbeidene har vært:


- Tiltaksplan for håndtering av forurensset grunn i prosjektet, jf. Multiconsult-rapport 43-00/00-RAP-M-001-A03, datert 08.05.2019
- Ørland kommune sin godkjenning av tiltaksplanen i brev «Ørland Kampflybase – riving utenfor basen – vedtak om godkjenning av overordnet tiltaksplan for forurensset grunn», datert 13.05.2019 (referanse 6705/2019/K24/HARRUI).
- Notat som vurderer og dokumenterer forurensset grunn på eiendommen, jf. Multiconsult-notat 41-74/206-NOT-M-001-A, datert 18.12.2019.

2 Forurensningssituasjon før tiltak

Forurensningssituasjonen før tiltak er vist i figur 1. Det vises til Multiconsults notat 41-74/206-NOT-M-001-A for fullstendig områdebeskrivelse og vurdering av forurensningssituasjonen på eiendommen før sanering.

| | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 01 | 31.01.2021 | | BRE | EY |
| REV. | DATO | BESKRIVELSE | Beth Paludan Carlsen | Erling K. Ytterås |
| | | | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV |
| | | | | GODKJENT AV |

Sluttrapport forenset grunn



Figur 1: Registrert omfang av forurenede masser før tiltak på eiendommen, vist med grønn skravur. Område under garasjen og boligen ble ikke prøvetatt før riving. Det var oljetank på eiendommen, vist med svart pil. Kilde: Multiconsults notat 41-74/206-NOT-M-001-A.

3 Supplerende prøvetaking og utført sanering

3.1 Feltarbeid

I løpet av tiltaksfasen har miljøgeolog fra Multiconsult utført supplerende prøvetaking under garasjen (J70-12 og J70-13). Det var ikke kjeller under boligen, men etter riving ble dekket stående med en overdekning på 30 cm. Det var derfor ikke behov for prøvetaking under boligen etter riving av denne.

På eiendommen lå det en nedgravd fyringsoljetank. Tømming og rengjøring av fyringsoljetanken ble utført av Børstad Transport AS 12. oktober 2020. Attest for arbeidene er gitt i vedlegg 1, og plassering av den tidligere tanken er vist med svart pil i figur 1.

I forbindelse med opptak av oljetanken ble det registrert kraftig lukt av massene under tanken. Bilder fra avdekking av tanken er vist i figur 2 og figur 3.



Figur 2: Oljetank ved utgraving, se svart pil. Foto: Multiconsult.



Figur 3: Masser langs tankvegg var jord med skjellfragmenter, mens masser i bunnen av tankgropen (svart pil) var jord med skjellfragmenter, leire, stein og kraftig lukt. Foto: Multiconsult.

Det ble utført prøvetaking av omfyllingsmasser (J70-7 og J70-8) og gjenliggende masser i tankgropa (J70-9 til J70-11).

Feltobservasjoner fra prøvetakingen er gitt i vedlegg 2.

3.2 Analyseresultater

Analyseresultatene er sammenlignet med tilstandsklasser for forenset grunn gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, med lokale tilpasninger for krom og nikkel jf. Trondheim kommunes faktaark nr. 63, «Håndtering av forenset grunn».

Totalt ble 7 prøver sendt til kjemisk analyse. To prøver ble analysert med hensyn til tungmetaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink), PAH (polysykkliske aromatiske hydrokarboner), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener), olje (som alifater) og PCB (polyklorerte bifenyler). De fem prøvene som ble tatt ved oljetanken, ble analysert med hensyn til oljeforbindelser (alifater og THC) og BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener).

Prøvene ble analysert av Eurofins Environment Testing Norway, som er akkreditert for disse analysene. Informasjon om analysemетодer og deteksjonsgrenser er gitt i vedlagte analyserapporter i vedlegg 3.

Analyseresultatene for masser under garasjen er påvist i tilstandsklasse 1 (rene masser), se vedlegg 2 for fullstendig sammenstilling av analyseresultatene.

Analyseresultater for oljeforbindelser, BTEX og THC fra omfyllingsmasser og gjenliggende masser i tankgrop, se tabell 1.

Sluttrapport foreurenset grunn

Tabell 1: Sammenstilling av analyseresultater fra omfyllingsmasser og gjenliggende masser etter fjerning av oljetanken.

| Prøvepunkt | Dybde (m) | OLJE (alifater) | | | BTEX | | | THC (mg/kg) |
|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------|--------|------------|---|
| | | C8-C10 | C10-C12 | C12-C35 | Benzin | Toluen | Etylbenzen | |
| J70-7 | Oljetank | < 3,0 | < 5,0 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| J70-8 | Oljetank | < 3,0 | < 5,0 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | 24 |
| J70-9 | Oljetank | 4,4 | 83 | 1700 | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | 4200 |
| J70-10 | Oljetank | < 3,0 | 5,5 | 35 | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | 430 |
| J70-11 | Oljetank | < 3,0 | < 5,0 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | 35 |
| Auffallsforskriftens kap. 9 | | | | | | | | 500** |
| Normverdi | 10 | 50 | 100 | 0,01 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | Veileder TA-2553/2009 inneholder ingen tilstandsklasser for disse aromatene |
| Tilstandsklasse 1 | <10 | <50 | <100 | <0,01 | <0,3 | <0,2 | <0,2 | |
| Tilstandsklasse 2 | ≤10 | 60 | 300 | 0,015 | | | | |
| Tilstandsklasse 3 | 40 | 130 | 600 | 0,04 | | | | |
| Tilstandsklasse 4 | 50 | 300 | 2000 | 0,05 | | | | |
| Tilstandsklasse 5 | 20000 | 20000 | 20000 | 1000 | | | | |

Det ble påvist masser i tilstandsklasse 1 med hensyn til alifater og BTEX, og THC i lave konsentrasjoner i omfyllingsmassene.

I massene 0-0,3 meter under tankbunn (J70-9) ble det påvist tilstandsklasse 4 for alifater og med konsentrasjon av THC over grensen for inert avfall. I massene 0,3-0,6 meter under tankbunn (J70-10) ble det påvist lave konsentrasjoner av alifater (tilstandsklasse 1) og THC. I massene 0,6-0,9 meter under tankbunn (J70-11) ble det ikke påvist alifater men lave konsentrasjoner av THC.

3.3 Utførte saneringsarbeider

Sanering av eiendommen ble utført av entreprenør AF Decom i perioden september 2020 til november 2020.

Oppgravde masser i forbindelse med fjerning av oljetank ble mellomlagret på tett dekke før de ble kjørt til deponi. Gjenliggende masser i tankgropen med tegn på oljeforurensning (J70-9, mørke masser med lukt) ble gravd opp etter instruks fra miljøgeolog på stedet og kjørt til deponi.

4 Massehåndtering

Basert på mottatt veieseddelen ble 22,65 tonn oljeholdige masser levert til Franzefoss AS, Trondheim kommune. Mottakskvitteringer er gitt i vedlegg 4 (vektkvittering V314775 datert 07.10.2020 og vektkvittering V315060 datert 27.10.2020).

Det var registrert fremmede arter på eiendommen og ca. 55,7 tonn infiserte masser er kjørt til mottak fra eiendommene Havneveien 32 og Bruddet 4.

5 Forurensningssituasjonen etter tiltak

Oljeholdige masser fra tankgrop er gravd opp og levert til godkjent mottak.

Prøvetaking av gjenliggende masser på eiendommen tilfredsstiller kravene til arealbruk industri, og det vurderes ikke å være behov for ytterligere sluttprøvetaking. Omtrentlig omfang av gjenværende masser i tilstandsklasse 2 er angitt med grønt i figur 1.

Lokaliteten har blitt registrert i grunnforurensningsdatabasen.

Figur 5 viser hvordan eiendommen fremstår etter riving.



Figur 4: Eiendommen er omdisponert til industri. Foto: AF Decom.

6 Vedlegg

Vedlegg 1: Attest rengjøring oljetank Børstad Transport AS

Vedlegg 2: Sammenstilling av analyseresultater

Vedlegg 3: Analysrapport fra Eurofins

Vedlegg 4: Dokumentasjon på masser levert til Franzefoss AS

ATTEST
RENGJØRING / GASSFRIGJØRING / DESTRUKSJON
AV TANKER

ANLEGGSSNAVN: AF DECOM AS
ADRESSE: HAUVEVEIEN 32
KOMMUNE: ØRLAND FYLKE: TRONDHEIM

| TANK TYPE | VOLUM (liter) | VÆSKE TYPE (A/B/C) | GASSMÅLING (% LEI) |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| GUP | 1200 | C | 0% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1) BESKREVNE TANKER ER RENGJORT AV: BØRSTADS TRANSPORT AS

Dato: 12/10-20 Ansvarlig: *Johan Olsen*
(sign.)

2) BESKREVNE TANKER ER GASSMÅLT AV: BØRSTADS TRANSPORT AS
NB: Gassmåling gjelder bare for oppgraving og transport!

Dato: 12/10-20 Ansvarlig: *Johan Olsen*
(sign.)

3) BESKREVNE TANKER ER MOTTATT TIL DESTRUKSJON AV:

Dato: Firma:
(navn, adresse)

Firmastempel:

Ansvarlig: (sign.) (tekstet navn)

4) TRANSPORT AV TANK /TANKER: (Børstads - sjåfør) (bil nr.)

| Dato | Prøepunkt | Dybde (m) | TOC % | TUNGMETALLER | | | | | | | OLJE (alifater) | | | PAH | | | PCB | | | BTEX | | | Beskrivelse |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|------|---------|--------|------------|-----------|-------|-----------------|--------|---------|---------|---------------|-----------------|-------|----------|--------|------------|---------------|--------|---|
| | | | | Arsen | Bly | Kadmium | Kobber | Krom (tot) | Kvikkselv | Nikel | Sink | C6-C10 | C10-C12 | C12-C35 | Benso(a)pyren | Σ PAH-16 | PCB7 | Benzen | Toluen | Etylbenzen | Xylenes (sum) | C5-C35 | |
| 06.09.2019 | J70-1 | 0-0,3 | 4,7 | 2 | 7 | < 0,20 | 10 | 22 | 0,013 | 14 | 60 | < 3,0 | < 5,0 | 12 | 0,06 | 0,61 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Inn til boligvegg. Jord, med skjellfragmenter, sand og grus. |
| | J70-2 | 0-0,3 | | 3,2 | 9,6 | < 0,20 | 10 | 17 | 0,016 | 11 | 220 | < 3,0 | < 5,0 | nd | 0,077 | 0,97 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Inn til garasjevegg. Jord, sand og grus. Nedgrave isolplatere. |
| | J70-3 | 0-0,3 | | 3,8 | 11 | 0,21 | 17 | 25 | 0,034 | 15 | 130 | < 3,0 | < 5,0 | nd | 0,19 | 3,5 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Inn til veranda vest for bolig. Jord med skjellfragmenter og grus. |
| | J70-4 | 0-0,3 | | 1,8 | 8,2 | < 0,20 | 19 | 6 | < 0,010 | 4,8 | 60 | < 3,0 | < 5,0 | 51 | < 0,030 | nd | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Gårdsplass. Sand og grus. |
| | J70-5 | 0-0,3 | | 3,7 | 12 | 0,26 | 17 | 30 | 0,032 | 21 | 71 | < 3,0 | < 5,0 | nd | 0,043 | 0,48 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Penareal. Jord med skjellfragmenter. |
| | J70-6 | 0-0,3 | | 5 | 11 | 0,29 | 23 | 51 | 0,031 | 33 | 170 | < 3,0 | < 5,0 | nd | < 0,030 | 0,18 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Inn til stolpe svevet på eiendommen. |
| 13.10.2020 | J70-7 | Oljetank | | | | | | | | | | < 3,0 | < 5,0 | nd | | | | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | nd | Tankvegg. Mot bolig. Jord med skjellfragmenter. |
| | J70-8 | Oljetank | | | | | | | | | | < 3,0 | < 5,0 | nd | | | | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | 24 | Tankvegg. Mot sør. Jord med skjellfragmenter. |
| | J70-9 | Oljetank | | | | | | | | | | 4,4 | 83 | 1700 | | | | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | 4200 | Tankbunn 0-0,3m. Jord med skjellfragmenter, leire og stein. Lukt. |
| | J70-10 | Oljetank | | | | | | | | | | < 3,0 | 5,5 | 35 | | | | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | 430 | Tankbunn 0,3-0,6m. Jord med skjellfragmenter, leire og stein. Lukt. |
| | J70-11 | Oljetank | | | | | | | | | | < 3,0 | < 5,0 | nd | | | | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | 35 | Tankbunn 0,6-0,9m. Skjelstrand. |
| 19.10.2020 | J70-12 | 0,05-0,2 | | 3,8 | 10 | 0,33 | 14 | 23 | 0,037 | 15 | 59 | < 3,0 | < 5,0 | nd | 0,041 | 0,4 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Under garasje. Jord med skjellfragmenter og stein. 0-0,05 singel (ikke prøvdatt). |
| | J70-13 | 0,2-0,4 | | 4,2 | 9,1 | 0,39 | 14 | 23 | 0,032 | 17 | 54 | < 3,0 | < 5,0 | nd | 0,041 | 0,46 | nd | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | | Under garasje. Mer gruset gjord med skjellfragmenter. |
| Avfallsforskriftens kap. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500** | |
| Normverdi | | | | 8 | 60 | 1,5 | 100 | 50 | 1,0 | 60 | 200 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 2 | 0,010 | 0,01 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | |
| Tilstandsklasse 1 | | | | <8 | <60 | <1,5 | <100 | <100* | <1 | <75* | <200 | <10 | <50 | <100 | <0,1 | <2 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <0,2 | <0,2 | | |
| Tilstandsklasse 2 | | | | 20 | 100 | 10 | 200 | 200 | 2 | 135 | 500 | <10 | 60 | 300 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0,015 | | | | | Velleider TA-2559/2008 inneholder ingen tilstandsklasser for disse aromatene |
| Tilstandsklasse 3 | | | | 50 | 300 | 15 | 1000 | 500 | 4 | 200 | 1000 | 40 | 130 | 600 | 5 | 50 | 1 | 0,04 | | | | | |
| Tilstandsklasse 4 | | | | 600 | 700 | 30 | 8500 | 2800 | 10 | 1200 | 5000 | 50 | 300 | 2000 | 15 | 150 | 5 | 0,05 | | | | | |
| Tilstandsklasse 5 | | | | 1000 | 2500 | 1000 | 25000 | 25000 | 1000 | 2500 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 2500 | 50 | 1000 | | | | | |

* Grensene for krom-total og nikkel i ren jord i Trondheim er høyere enn Miljødirektoratets normverdier. Grenseverdiene representerer naturlig bakgrunnsnivå i Trøndelagområdet.

** Grenseverdi for inert avfall for mineralolje C10-C40 jf. Avfallsforskriftens kap. 9

nd = ikke prøvd

* = mindre enn analysemetodens rapporteringsgrense

Forsvarsbygg
Pb 405 Sentrum
0103 OSLO
Attn: Erlend Settemsdal

Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
Environment_sales@eurofins.no

AR-20-MM-088300-01

EUNOMO-00274553

Prøvemottak: 14.10.2020
Temperatur:
Analyseperiode: 14.10.2020-15.10.2020
Referanse: 417206-7 Havneveien 32,
Hasteanalyse

ANALYSERAPPORT

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|
| Prøvenr.: | 439-2020-10140432 | Prøvetakningsdato: | 13.10.2020 | | |
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Oppdragsgiver | | |
| Prøvemerking: | J70-7 | Analysestartdato: | 14.10.2020 | | |
| Analyse | | | | | |
| a) Aromater >C10-C16 | < 0.90 mg/kg TS | 0.9 | SPI 2011 | | |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 mg/kg TS | 1 | TK 535 N 012 | | |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | | |
| a) Methylpyrene/floranthene | < 0.50 mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | | |
| a) Tørrstoff | 82.1 % | 0.1 | 5% | EN 12880 (S2a): 2001-02 | |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 mg/kg TS | 7 | LidMiljö.0A.01.09 | | |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 mg/kg TS | 7 | LidMiljö.0A.01.09 | | |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 mg/kg TS | 3 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C10-C12 | < 5.0 mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C12-C16 | < 5.0 mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C16-C35 | < 10 mg/kg TS | 10 | SPI 2011 | | |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | nd | | Kalkulering | | |
| a) Alifater C5-C35 | nd | | Kalkulering | | |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | Kalkulering | | |
| a)* Oljetype > C10 | Utgår | | Kalkulering | | |
| a) Benzen | < 0.0035 mg/kg TS | 0.0035 | EPA 5021 | | |
| a) Toluen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | | |
| a) Etylbenzen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | | |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | | |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 mg/kg TS | 4 | SPI 2011 | | |
| a) THC >C5-C8 | < 5.0 mg/kg TS | 5 | EPA 5021 | | |
| a) THC >C8-C35 | | | | | |
| a) THC >C8-C10 | <5.0 mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | | |
| a) THC >C10-C12 | <5.0 mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | | |
| a) THC >C12-C16 | <5.0 mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | | |
| a) THC >C16-C35 | <20 mg/kg TS | 20 | ISO 16703 mod | | |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Sum THC (>C5-C35) | nd | | Internal Method Calculated from analyzed value | | |
| a)* Nedbrytning av C17 og C18 | Utgår | | GC-FID | | |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum THC C5-C35 og C12-C35

a) SUM THC (>C12-C35)

nd

Internal Method
Calculated from
analyzed value

| Prøvenr.: | 439-2020-10140433 | Prøvetakingsdato: | 13.10.2020 | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Oppdragsgiver | | |
| Prøvemerking: | J70-8 | Analysestartdato: | 14.10.2020 | | |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
| a) Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg TS | 0.9 | SPI 2011 | |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg TS | 1 | TK 535 N 012 | |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | |
| a) Methylpyrene/floranthense | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | |
| a) Tørrstoff | 80.7 | % | 0.1 | 5% | EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | LidMiljö.0A.01.09 | |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | LidMiljö.0A.01.09 | |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg TS | 3 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg TS | 10 | SPI 2011 | |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | nd | | | Kalkulering | |
| a) Alifater C5-C35 | nd | | | Kalkulering | |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | | Kalkulering | |
| a)* Oljetype > C10 | Utgår | | | Kalkulering | |
| a) Benzen | < 0.0035 | mg/kg TS | 0.0035 | EPA 5021 | |
| a) Toluen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) Etylbenzen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg TS | 4 | SPI 2011 | |
| a) THC >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | EPA 5021 | |
| a) THC >C8-C35 | | | | | |
| a) THC >C8-C10 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | |
| a) THC >C10-C12 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | |
| a) THC >C12-C16 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | ISO 16703 mod | |
| a) THC >C16-C35 | 24 | mg/kg TS | 20 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Sum THC (>C5-C35) | 24 | mg/kg TS | 40 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |
| a)* Nedbrytning av C17 og C18 | Utgår | | | GC-FID | |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) SUM THC (>C12-C35) | 24 | mg/kg TS | 25 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| Prøvenr.: | 439-2020-10140434 | Prøvetakingsdato: | 13.10.2020 | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----|--|
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Oppdragsgiver | | |
| Prøvemerking: | J70-9 | Analysestartdato: | 14.10.2020 | | |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
| a) Aromater >C10-C16 | 35 | mg/kg TS | 0.9 | 20% | SPI 2011 |
| a) Aromater >C16-C35 | 1.6 | mg/kg TS | 1 | 25% | TK 535 N 012 |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | | TK 535 N 012 |
| a) Methylpyrene/fluoranthense | 1.3 | mg/kg TS | 0.5 | 25% | TK 535 N 012 |
| a) Tørrstoff | 77.6 | % | 0.1 | 5% | EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C8-C10 | 4.4 | mg/kg TS | 3 | 35% | SPI 2011 |
| a) Alifater >C10-C12 | 83 | mg/kg TS | 5 | 30% | SPI 2011 |
| a) Alifater >C12-C16 | 620 | mg/kg TS | 5 | 30% | SPI 2011 |
| a) Alifater >C16-C35 | 1100 | mg/kg TS | 10 | 30% | SPI 2011 |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | 1700 | mg/kg TS | 8 | | Kalkulering |
| a) Alifater C5-C35 | 1800 | mg/kg TS | 20 | | Kalkulering |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Ospec | | | | Kalkulering |
| a)* Oljetype > C10 | ospec | | | | Kalkulering |
| a) Benzen | < 0.0035 | mg/kg TS | 0.0035 | | EPA 5021 |
| a) Toluen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Etylbenzen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg TS | 4 | | SPI 2011 |
| a) THC >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | | EPA 5021 |
| a) THC >C8-C35 | | | | | |
| a) THC >C8-C10 | 5.5 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C10-C12 | 200 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C12-C16 | 1500 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C16-C35 | 2500 | mg/kg TS | 20 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Sum THC (>C5-C35) | 4200 | mg/kg TS | 40 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |
| a)* Nedbrytning av C17 og C18 | Delvis nedbrutt | | | | GC-FID |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) SUM THC (>C12-C35) | 4000 | mg/kg TS | 25 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| Prøvenr.: | 439-2020-10140435 | Prøvetakingsdato: | 13.10.2020 | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----|--|
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Oppdragsgiver | | |
| Prøvemerking: | J70-10 | Analysestartdato: | 14.10.2020 | | |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
| a) Aromater >C10-C16 | 2.1 | mg/kg TS | 0.9 | 20% | SPI 2011 |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg TS | 1 | | TK 535 N 012 |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | | TK 535 N 012 |
| a) Methylpyrene/fluoranthense | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | | TK 535 N 012 |
| a) Tørrstoff | 83.9 | % | 0.1 | 5% | EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg TS | 3 | | SPI 2011 |
| a) Alifater >C10-C12 | 5.5 | mg/kg TS | 5 | 30% | SPI 2011 |
| a) Alifater >C12-C16 | 21 | mg/kg TS | 5 | 30% | SPI 2011 |
| a) Alifater >C16-C35 | 14 | mg/kg TS | 10 | 30% | SPI 2011 |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | 35 | mg/kg TS | 8 | | Kalkulering |
| a) Alifater C5-C35 | 41 | mg/kg TS | 20 | | Kalkulering |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | Kalkulering | | |
| a)* Oljetype > C10 | ospec | | Kalkulering | | |
| a) Benzen | < 0.0035 | mg/kg TS | 0.0035 | | EPA 5021 |
| a) Toluen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Etylbenzen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg TS | 4 | | SPI 2011 |
| a) THC >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | | EPA 5021 |
| a) THC >C8-C35 | | | | | |
| a) THC >C8-C10 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | | ISO 16703 mod |
| a) THC >C10-C12 | 16 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C12-C16 | 160 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C16-C35 | 250 | mg/kg TS | 20 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Sum THC (>C5-C35) | 430 | mg/kg TS | 40 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |
| a)* Nedbrytning av C17 og C18 | Utgår | | GC-FID | | |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) SUM THC (>C12-C35) | 410 | mg/kg TS | 25 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| Prøvenr.: | 439-2020-10140436 | Prøvetakingsdato: | 13.10.2020 | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----|--|
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Oppdragsgiver | | |
| Prøvemerking: | J70-11 | Analysestartdato: | 14.10.2020 | | |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
| a) Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg TS | 0.9 | | SPI 2011 |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg TS | 1 | | TK 535 N 012 |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | | TK 535 N 012 |
| a) Methylpyrene/fluoranthense | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | | TK 535 N 012 |
| a) Tørrstoff | 85.2 | % | 0.1 | 5% | EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | | LidMiljö.0A.01.09 |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg TS | 3 | | SPI 2011 |
| a) Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | | SPI 2011 |
| a) Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | | SPI 2011 |
| a) Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg TS | 10 | | SPI 2011 |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | nd | | | | Kalkulering |
| a) Alifater C5-C35 | nd | | | | Kalkulering |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | | | Kalkulering |
| a)* Oljetype > C10 | Utgår | | | | Kalkulering |
| a) Benzen | < 0.0035 | mg/kg TS | 0.0035 | | EPA 5021 |
| a) Toluen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Etylbenzen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | | EPA 5021 |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg TS | 4 | | SPI 2011 |
| a) THC >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | | EPA 5021 |
| a) THC >C8-C35 | | | | | |
| a) THC >C8-C10 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | | ISO 16703 mod |
| a) THC >C10-C12 | <5.0 | mg/kg TS | 5 | | ISO 16703 mod |
| a) THC >C12-C16 | 5.2 | mg/kg TS | 5 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) THC >C16-C35 | 30 | mg/kg TS | 20 | 30% | ISO 16703 mod |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Sum THC (>C5-C35) | 35 | mg/kg TS | 40 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |
| a)* Nedbrytning av C17 og C18 | Utgår | | | | GC-FID |
| a) Sum THC C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) SUM THC (>C12-C35) | 35 | mg/kg TS | 25 | 30% | Internal Method Calculated from analyzed value |

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Kopi til:**

Postmottak (post@forsvarsbygg.no)
 Anne Britt H. Sollihaug (anbh@multiconsult.no)
 Beth Carlsen (Beth.Carlsen@multiconsult.no)
 Håvard Tømmerdal (havt@multiconsult.no)
 Ola Eggen (ola.eggen@multiconsult.no)
 Øystein Rønning Berge (oerb@multiconsult.no)
 Silje M. Skogvold (sms@multiconsult.no)

Moss 15.10.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
 Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Forsvarsbygg
Pb 405 Sentrum
0103 OSLO
Attn: Erlend Settemsdal

Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
Environment_sales@eurofins.no

AR-20-MM-092638-01

EUNOMO-00275335

Prøvemottak: 21.10.2020
Temperatur:
Analyseperiode: 21.10.2020-26.10.2020
Referanse: 417206-7 Havneveien 32

ANALYSRAPPORT

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| Prøvenr.: | 439-2020-10210209 | Prøvetakningsdato: | 19.10.2020 | | |
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Beth C. | | |
| Prøvemerking: | J70-12 | Analysestartdato: | 21.10.2020 | | |
| Analyse | | | | | |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 mg/kg TS | 4 | SPI 2011 | | |
| a) Aromater >C10-C16 | < 0.90 mg/kg TS | 0.9 | SPI 2011 | | |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 mg/kg TS | 1 | TK 535 N 012 | | |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | | |
| a) Methylpyrene/floranthense | < 0.50 mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | | |
| a) Arsen (As) | 3.8 mg/kg TS | 1 30% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Bly (Pb) | 10 mg/kg TS | 1 40% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Kadmium (Cd) | 0.33 mg/kg TS | 0.2 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Kobber (Cu) | 14 mg/kg TS | 0.5 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Kvikkolv (Hg) | 0.037 mg/kg TS | 0.01 20% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Nikkel (Ni) | 15 mg/kg TS | 0.5 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Sink (Zn) | 59 mg/kg TS | 2 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 | | |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 mg/kg TS | 7 | LidMiljø.0A.01.09 | | |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 mg/kg TS | 7 | LidMiljø.0A.01.09 | | |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 mg/kg TS | 3 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C10-C12 | < 5.0 mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C12-C16 | < 5.0 mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | | |
| a) Alifater >C16-C35 | < 10 mg/kg TS | 10 | SPI 2011 | | |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | nd | | Kalkulering | | |
| a) Alifater C5-C35 | nd | | Kalkulering | | |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | Kalkulering | | |
| a)* Oljetype > C10 | Utgår | | Kalkulering | | |
| a) Benzen | < 0.0035 mg/kg TS | 0.0035 | EPA 5021 | | |
| a) Toluen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | | |
| a) Etylbenzen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | | |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|--|
| a) | m/p/o-Xylen | < 0.10 mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 |
| a) PAH(16) | | | | |
| a) | Benzo[a]antracen | 0.038 mg/kg TS | 0.03 | 25% ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Krysen/Trifenylen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Benzo(b,k)fluoranten | 0.10 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Benzo[a]pyren | 0.041 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Indeno[1,2,3-cd]pyren | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Dibenzo[a,h]antracen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Naftalen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Acenaftylen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Acenaften | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Fluoren | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Fenantron | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Antracen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Fluoranten | 0.10 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Pyren | 0.091 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) | Benzo[ghi]perlylen | 0.033 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Summeringer PAH | | | | |
| a) | Sum karsinogene PAH | 0.18 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) | Sum PAH(16) EPA | 0.40 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) PCB(7) | | | | |
| a) | PCB 28 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 52 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 101 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 118 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 138 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 153 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | PCB 180 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) | Sum 7 PCB | nd | | EN 16167 |
| a) | Tørrstoff | 70.5 % | 0.1 | 5% EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) | Krom (Cr) | 23 mg/kg TS | 0.5 | 25% EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| * Krom III (beregnet) | | | | |
| * | Krom 3 (beregnet) | 23 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) | Krom (VI) | < 0.20 mg/kg TS | 0.2 | EN 15192, EN ISO 17294-2:2016 |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| Prøvenr.: | 439-2020-10210210 | Prøvetakingsdato: | 19.10.2020 | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| Prøvetype: | Jord | Prøvetaker: | Beth C. | | |
| Prøvemerking: | J70-13 | Analysestartdato: | 21.10.2020 | | |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
| a) Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg TS | 4 | SPI 2011 | |
| a) Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg TS | 0.9 | SPI 2011 | |
| a) Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg TS | 1 | TK 535 N 012 | |
| a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | |
| a) Methylpyrene/fluoranthense | < 0.50 | mg/kg TS | 0.5 | TK 535 N 012 | |
| a) Arsen (As) | 4.2 | mg/kg TS | 1 | 30% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Bly (Pb) | 9.1 | mg/kg TS | 1 | 40% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Kadmium (Cd) | 0.39 | mg/kg TS | 0.2 | 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Kobber (Cu) | 14 | mg/kg TS | 0.5 | 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Kvikksølv (Hg) | 0.032 | mg/kg TS | 0.01 | 20% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Nikkel (Ni) | 17 | mg/kg TS | 0.5 | 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Sink (Zn) | 54 | mg/kg TS | 2 | 25% | EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| a) Alifater C5-C6 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | LidMiljø.0A.01.09 | |
| a) Alifater >C6-C8 | < 7.0 | mg/kg TS | 7 | LidMiljø.0A.01.09 | |
| a) Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg TS | 3 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg TS | 5 | SPI 2011 | |
| a) Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg TS | 10 | SPI 2011 | |
| a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35 | | | | | |
| a) Alifater >C12-C35 | nd | | | Kalkulering | |
| a) Alifater C5-C35 | nd | | | Kalkulering | |
| a)* Alifater Oljetype | | | | | |
| a)* Oljetype < C10 | Utgår | | | Kalkulering | |
| a)* Oljetype > C10 | Utgår | | | Kalkulering | |
| a) Benzen | < 0.0035 | mg/kg TS | 0.0035 | EPA 5021 | |
| a) Toluuen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) Etylbenzen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg TS | 0.1 | EPA 5021 | |
| a) PAH(16) | | | | | |
| a) Benzo[a]antracen | 0.038 | mg/kg TS | 0.03 | 25% | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Krysen/Trifenylen | 0.038 | mg/kg TS | 0.03 | 25% | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Benzo(b,k)fluoranten | 0.085 | mg/kg TS | 0.03 | 25% | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Benzo[a]pyren | 0.041 | mg/kg TS | 0.03 | 25% | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Indeno[1,2,3-cd]pyren | 0.032 | mg/kg TS | 0.03 | 25% | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Dibenzo[a,h]antracen | < 0.030 | mg/kg TS | 0.03 | | ISO 18287, mod.: 2006-05 |

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|--|
| a) Naftalen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Acenafylen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Acenaften | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Fluoren | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Fenantren | 0.033 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Antracen | < 0.030 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Fluoranten | 0.084 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Pyren | 0.070 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Benzo[ghi]perlylen | 0.039 mg/kg TS | 0.03 | ISO 18287, mod.: 2006-05 |
| a) Summeringer PAH | | | |
| a) Sum karsinogene PAH | 0.23 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) Sum PAH(16) EPA | 0.46 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) PCB(7) | | | |
| a) PCB 28 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 52 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 101 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 118 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 138 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 153 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) PCB 180 | < 0.0020 mg/kg TS | 0.002 | EN 16167 |
| a) Sum 7 PCB | nd | | EN 16167 |
| a) Tørrstoff | 74.5 % | 0.1 | 5% EN 12880 (S2a): 2001-02 |
| a) Krom (Cr) | 23 mg/kg TS | 0.5 | 25% EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1 |
| * Krom III (beregnet) | | | |
| * Krom 3 (beregnet) | 23 mg/kg TS | | Kalkulering |
| a) Krom (VI) | < 0.20 mg/kg TS | 0.2 | EN 15192, EN ISO 17294-2:2016 |

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Postmottak (post@forsvarsbygg.no)
 Anne Britt H. Sollihaug (anbh@multiconsult.no)
 Beth Carlsen (Beth.Carlsen@multiconsult.no)
 Håvard Tømmerdal (havt@multiconsult.no)
 Ola Eggen (ola.eggen@multiconsult.no)
 Øystein Rønning Berge (oerb@multiconsult.no)
 Silje M. Skogvold (sms@multiconsult.no)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
 Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Moss 26.10.2020**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn nd: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Vektkvittering

Lia deponi, Bratsbergvegen, 7036 Trondheim, Norway
Email: firmapost@franzefoss.no
Web: www.franzefoss.no

Franzefoss

Oljeholdige masser
Havneveien 32

AF Decom AS

8279 Bruddet 5, Ørlandet
Bruddet
7142 Uthaug
Norway

NS-kode:

Vektreferanser

Veieringsdato: 07.10.20

Reg.Nr.: XD84409 (2056)

Biltype: Krokbil (innleid)

Vektkvittering nr.: V314775 (J30111340)

Kundens PO Nr.:

Vektkvittering

Våre fulle vilkår og
betingelser kan ses på vår
hjemmeside.

Vektdetaljer

| | Weight (kg) | Tally | Date | Time |
|--|----------------|-------|------|------|
|--|----------------|-------|------|------|

Brutto: 28200 07.10.20 14:43

Tara: 17650 07.10.20 14:43

Netto: 10550

Fraksjonsnavn: Lett forurensede masser, kl 2-3

Transportør: See above

Last henvisning:

EAL-kode: NA

Transportørlisens:

| Fraksjonsnavn | EAL-kode | EAL-kode Beskrivelse |
|---------------|----------|-------------------------|
| kl 2-3 | NA | NA |

Vektoroperatør:

Signatur:

Sjåførnavn: Martin Fevaag (Miljøstyring)

Signatur:

Vektkvittering

Lia deponi, Bratsbergvegen, 7036 Trondheim, Norway
Email: firmapost@franzefoss.no
Web: www.franzefoss.no

Franzefoss

AF Decom AS

8279 Bruddet 5, Ørlandet
Bruddet
7142 Uthaug
Norway

NS-kode:

Vektreferanser

Veieringsdato: 07.10.20

Reg.Nr.: XD84409 (2056)

Biltype: Krokbil (innleid)

Vektkvittering nr.: V314775 (J30111340)

Kundens PO Nr.:

Kundens kopi

Våre fulle vilkår og
betingelser kan ses på vår
hjemmeside.

Vektdetaljer

| | Weight (kg) | Tally | Date | Time |
|--|----------------|-------|------|------|
|--|----------------|-------|------|------|

Brutto: 28200 07.10.20 14:43

Tara: 17650 07.10.20 14:43

Netto: 10550

Fraksjonsnavn: Lett forurensede masser, kl 2-3

Transportør: See above

Last henvisning:

EAL-kode: NA

Transportørlisens:

| Fraksjonsnavn | EAL-kode | EAL-kode Beskrivelse |
|---------------|----------|-------------------------|
| kl 2-3 | NA | NA |

Vektoroperatør:

Signatur:

Sjåførnavn: Martin Fevaag (Miljøstyring)

Signatur:

Vektkvittering

Lia deponi, Bratsbergvegen, 7036 Trondheim, Norway
Email: firmapost@franzefoss.no
Web: www.franzefoss.no

Franzefoss

Oljeholdige masser
Havneveien 32

AF Decom AS

8279 Bruddet 5, Ørlandet
Bruddet
7142 Uthaug
Norway

NS-kode:

Vektreferanser

Veieringsdato: 27.10.20
Reg.Nr.: XN45480 (2060)
Biltype: Krokbil (innleid)
Vektkvittering nr.: V315060 (J311014)

Vektkvittering

Våre fulle vilkår og
betingelser kan ses på vår
hjemmeside.

Vektdetaljer

| | Weight (kg) | Tally | Date | Time |
|--|----------------|-------|------|------|
|--|----------------|-------|------|------|

Brutto: 27000 27.10.20 15:25

Tara: 14900 27.10.20 15:25

Netto: 12100

Fraksjonsnavn: Lett forurensede masser, kl 2-3

Transportør: See above

Last henvisning:

EAL-kode: NA

Transportørlisens:

| Fraksjonsnavn | EAL-kode | EAL-kode Beskrivelse |
|---------------|----------|-------------------------|
| kl 2-3 | NA | NA |

Vektoroperatør:

Sjåførnavn: Martin Fevaag (Miljøstyring)

Signatur:

Signatur:

Vektkvittering

Lia deponi, Bratsbergvegen, 7036 Trondheim, Norway
Email: firmapost@franzefoss.no
Web: www.franzefoss.no

Franzefoss

AF Decom AS

8279 Bruddet 5, Ørlandet
Bruddet
7142 Uthaug
Norway

NS-kode:

Vektreferanser

Veieringsdato: 27.10.20
Reg.Nr.: XN45480 (2060)
Biltype: Krokbil (innleid)
Vektkvittering nr.: V315060 (J311014)

Kundens kopi

Våre fulle vilkår og
betingelser kan ses på vår
hjemmeside.

Vektdetaljer

| | Weight (kg) | Tally | Date | Time |
|--|----------------|-------|------|------|
|--|----------------|-------|------|------|

Brutto: 27000 27.10.20 15:25

Tara: 14900 27.10.20 15:25

Netto: 12100

Fraksjonsnavn: Lett forurensede masser, kl 2-3

Transportør: See above

Last henvisning:

EAL-kode: NA

Transportørlisens:

| Fraksjonsnavn | EAL-kode | EAL-kode Beskrivelse |
|---------------|----------|-------------------------|
| kl 2-3 | NA | NA |

Vektoroperatør:

Sjåførnavn: Martin Fevaag (Miljøstyring)

Signatur:

Signatur: