

## Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg

Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg

**Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 2020     | År                       |
| Kingspan | Leverandør               |
| Ørland   | Kommune                  |
| 2        | Antall anlegg i kommunen |

### Kode for type service

I= Igangkjørt

S= Ordinær service

E= Ekstra service

| Ident lev. | Gårds | Bruks | Adresse                      |                 |             |
|------------|-------|-------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 232293     | 174   | 301   | Skomsøy, Ronny Olsen (LOH-1) | Kotteveien 38   | 7142 Uthaug |
| 232431     | 32    | 151   | Wallem, Kjetil (LOH-1)       | Døsvikveien 222 | 7160 Bjugn  |

### Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst

2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket

3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp

3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

| Type renseanlegg<br>Beskriv også tilhørende<br>etterpolering hvis denne er levert<br>av miniRA leverandør | Oppstart år | Kommune      |              |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                                                           |             |              | Evenet<br>ID | Dato       | ChkList<br>ID |
| Baga Easy m/biomodul 2 boliger /                                                                          | 22.06.2020  | ØRLAND /5015 | 68627        | 16.06.2020 | 22038         |
| Baga Easy m/biomoduler 1 bolig /                                                                          | 23.06.2020  | ØRLAND /5015 | 68659        | 16.06.2020 | 22039         |

| Kode for avvik                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LU=</b> Luktproblemer                                | <b>BT=</b> Behov for tømming      |
| <b>UB=</b> Utløpsvann blakket                           | <b>DT=</b> Dårlig tilgjengelighet |
| <b>FS=</b> Problemer med flyteslam                      | <b>KR=</b> Service ikke utført    |
| <b>SF=</b> Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt | <b>HB1=</b> Høy belastning (fra   |
| <b>KD=</b> Problemer med kjemikaliedosering             | <b>HB2=</b> Høy belastning (ov    |
| <b>AT=</b> Andre tekniske problemer                     |                                   |

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LU=</b> Luktproblemer                                | <b>BT=</b> Behov for tømming      |
| <b>UB=</b> Utløpsvann blakket                           | <b>DT=</b> Dårlig tilgjengelighet |
| <b>FS=</b> Problemer med flyteslam                      | <b>KR=</b> Service ikke utført    |
| <b>SF=</b> Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt | <b>HB1=</b> Høy belastning (fra   |
| <b>KD=</b> Problemer med kjemikaliedosering             | <b>HB2=</b> Høy belastning (ov    |
| <b>AT=</b> Andre tekniske problemer                     |                                   |

**UB= Utløpsvann blakket**  
**FS= Problemer med flyteslam**  
**SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt**  
**KD= Problemer med kjemikaliedosering**  
**AT= Andre tekniske problemer**

**DT= Dårlig tilgjengelighet**  
**KR= Service ikke utført**  
**HB1= Høy belastning (fra)**  
**HB2= Høy belastning (ov**

**FS**= Problemer med flyteslam  
**SF**= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt  
**KD**= Problemer med kjemikaliedosering  
**AT**= Andre tekniske problemer

**KR**= Service ikke utført  
**HB1**= Høy belastning (fra  
**HB2**= Høy belastning (ov

**SF**= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt  
**KD**= Problemer med kjemikaliedosering  
**AT**= Andre tekniske problemer

**KD**= Problemer med kjemikaliedosering  
**AT**= Andre tekniske problemer

**AT= Andre tekniske problemer**

**BT=** Behov for tømming  
**DT=** Dårlig tilgjengelighet  
**KR=** Service ikke utført  
**HB1=** Høy belastning (fra  
**HB2=** Høy belastning (ov

**DT=** Dårlig tilgjengelighet  
**KR=** Service ikke utført  
**HB1=** Høy belastning (fra 0 til 100)  
**HB2=** Høy belastning (over 100)

**KR**= Service ikke utført  
**HB1**= Høy belastning (fra)  
**HB2**= Høy belastning (ov

**HB1= Høy belastning (fra**  
**HB2= Høy belastning (ov**

**HB2= Høy belastning (over 1000)**

[illegible]

av slam  
et til anlegget  
a bolig)  
ervann/drensvann)

[illegible]

|           |  |
|-----------|--|
|           |  |
|           |  |
| 5         |  |
| Tilstand( |  |
| kode)     |  |
|           |  |
|           |  |